



FECHA: 29/09/2025		PLACA:	FIU720
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros			
No.INSPECCION: 1632884353		ROMBO: 8	
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR			
ASEGURABLE: NO			

D
A
T
O
S

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	CAPTUR	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	08006055	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	F4RE412C210630	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	93YRHACA2NJ850858	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	93YRHACA2NJ850858	ORDEN	1445
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	45133		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		




ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel:	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 74.100.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 74.100.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 180.000		

LATONERIA	#####	89%
PINTURA	#####	85%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: NO. CAUSAL RECHAZO: VEHICULO PRESENTA LLANTA EN MAL ESTADO. BOCELES Y RINES RAYADOS, PROTECTOR INFERIOR MALOS, TESTIGO DE MANTENIMIENTO ENCENDIDO, BASE DE FAROLA DERECHA MAL REPARADA, SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

A
C
C
E
S

O
R
I
O
S

		✓ ORIGINAL		● OPCIONAL		✗ NO TIENE	
	RADIO		RADIO		RADIO		RADIO
	RADIO CON UNIDAD CD		RADIO CON UNIDAD CD		RADIO CON UNIDAD CD		RADIO CON UNIDAD CD
	EQUALIZADOR		EQUALIZADOR		EQUALIZADOR		EQUALIZADOR
	CAJA DE CD'S		CAJA DE CD'S		CAJA DE CD'S		CAJA DE CD'S
	PLANTA		PLANTA		PLANTA		PLANTA
	PARLANTE		PARLANTE		PARLANTE		PARLANTE
	TWITER		TWITER		TWITER		TWITER
	VIDRIOS ELECTRICOS		VIDRIOS ELECTRICOS		VIDRIOS ELECTRICOS		VIDRIOS ELECTRICOS
	PELICULA DE SEGURIDAD		PELICULA DE SEGURIDAD		PELICULA DE SEGURIDAD		PELICULA DE SEGURIDAD
	DESEMPAÑADOR		DESEMPAÑADOR		DESEMPAÑADOR		DESEMPAÑADOR
	ESPEJO RETROVISOR		ESPEJO RETROVISOR		ESPEJO RETROVISOR		ESPEJO RETROVISOR
	ESPEJOS ELECTRICOS		ESPEJOS ELECTRICOS		ESPEJOS ELECTRICOS		ESPEJOS ELECTRICOS
	PLUMILLA TRASERA		PLUMILLA TRASERA		PLUMILLA TRASERA		PLUMILLA TRASERA
	BLOQUEO CENTRAL		BLOQUEO CENTRAL		BLOQUEO CENTRAL		BLOQUEO CENTRAL
	3er. STOP		3er. STOP		3er. STOP		3er. STOP
	DIRECCION ASISTIDA		DIRECCION ASISTIDA		DIRECCION ASISTIDA		DIRECCION ASISTIDA
	DIRECCION HIDRAULICA		DIRECCION HIDRAULICA		DIRECCION HIDRAULICA		DIRECCION HIDRAULICA
	AIRE ACONDICION.		AIRE ACONDICION.		AIRE ACONDICION.		AIRE ACONDICION.
	LLANTAS		LLANTAS		LLANTAS		LLANTAS
	COPAS		COPAS		COPAS		COPAS
	RINES		RINES		RINES		RINES
	AMPLIACIONES		AMPLIACIONES		AMPLIACIONES		AMPLIACIONES
	ALARMA		ALARMA		ALARMA		ALARMA
	RELOJ		RELOJ		RELOJ		RELOJ
	CINTURONES DE SEGURIDAD		CINTURONES DE SEGURIDAD		CINTURONES DE SEGURIDAD		CINTURONES DE SEGURIDAD
	ENCENDEDOR		ENCENDEDOR		ENCENDEDOR		ENCENDEDOR
	TAPICERIA DE CUERO		TAPICERIA DE CUERO		TAPICERIA DE CUERO		TAPICERIA DE CUERO
	EXPLODADORAS		EXPLODADORAS		EXPLODADORAS		EXPLODADORAS
	PORTA EQUIPAJE		PORTA EQUIPAJE		PORTA EQUIPAJE		PORTA EQUIPAJE
	TECHO CORREDIZO		TECHO CORREDIZO		TECHO CORREDIZO		TECHO CORREDIZO
	SPOILER		SPOILER		SPOILER		SPOILER
	OTROS		OTROS		OTROS		OTROS

	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
	PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	\$ 180.000
	LLANTAS	OPCIONAL R17	4	\$ 0
	ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
	AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	\$ 0


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente 50% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable 61% - 100% Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente 40% - 60% Aceptable 61% - 100% Optimo

Observaciones:


A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39% Deficiente 40% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo 5m a 10m Aceptable 10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA RENAULT

CLASE CAMIONETA PASAJ.

TIPO CAPTUR



29/09/2025



29/09/2025



29/09/2025



29/09/2025



29/09/2025



29/09/2025



FECHA: 29/09/2025 **PLACA:** FIU720
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros
No.INSPECCION: 1632884353 **ROMBO:** 8
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR
ASEGURABLE: NO

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2022
TIPO	CAPTUR	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	08006055	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	F4RE412C210630	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	93YRHACA2NJ850858	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	93YRHACA2NJ850858	ORDEN	1445
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	45133		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 74.100.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 74.100.000	
V/R ACCESORIOS		

NO. CAUSAL RECHAZO: VEHICULO PRESENTA LLANTA EN MAL ESTADO. BOCELES Y RINES RAYADOS, PROTECTOR INFERIOR MALOS, TESTIGO DE MANTENIMIENTO ENCENDIDO, BASE DE FAROLA DERECHA MAL REPARADA, SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,



FECHA:	29/09/2025	PLACA:		FIU720
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632884353	ROMBO:	8	
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR			
ASEGURABLE:	NO			

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2022
TIPO	CAPTUR	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	08006055	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	F4RE412C210630	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	93YRHACA2NJ850858	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	93YRHACA2NJ850858	ORDEN	1445
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	45133		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 74.100.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 74.100.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 180.000		
LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS			

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	180000.00
LLANTAS	OPCIONAL R17	4	0.00
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	0.00
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	6	0.00

ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

COLSERAUTO**INFORME TÉCNICO**

FECHA:

No. Informe

PLACA:

29/09/2025

Ciudad

1632884353

FIU720

CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL

Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	
MODELO	
NACIONALIDAD	2022
COLOR	
CILINDRAJE	BLANCO

NOMBRE	
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	AUTO SAS
DIRECCIÓN	9010377188
TELÉFONO	CL 15 20 77
	3004929989
Rombo	8

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

F4RE412C210630

93YRHACA2NJ850858

93YRHACA2NJ850858

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032574111

PLACA FIU720	MARCA RENAULT	LINEA CAPTUR	MODELO 2022
CILINDRAJE CC 1.998	COLOR BLANCO GLACIAL	SERVICIO PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO CAMIONETA	TIPO CARROCERIA WAGON	COMBUSTIBLE GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSI 5
NÚMERO DE MOTOR F4RE412C210630	REG N	VIN 93YRHACA2NJ850858	
NÚMERO DE 1 ^{ra} IE *****	REG N	NÚMERO DE CHASIS 93YRHACA2NJ850858	REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINA	IDENTIFICACIÓN NIT 900977629		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE POTENCIA HP
***** 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482021000266894

FECHA IMPORT. PUERTAS
06/05/2021 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD


FECHA MATRICULA

FECHA EXP. LIC. TTD.

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRANSITO

SDT SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD RIONEGRO



LT06005385551

CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR** Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐
- SERIAL** Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐
- CHASIS** Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐

COLSERAUTOTécnico en Sistemas de Identificación
Fabían Muñoz Angulo**OBSERVACIONES**

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma

Agente (R)

Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente

CC

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su Ejecución o reproduccion Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma

Av. Calle 127 # 48 – 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Americas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente**
Aranda: calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehiculos Livianos:** Carrera 53 # 66 – 23 Barrio El Prado /
PBX: (575) 368 6446 - **Barranquilla Vehiculos Pesados:** Calle 30 # 30 – 47 / PBX: (575) 301 304 6613



DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2022
TIPO	CAPTUR	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	08006055	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	F4RE412C210630	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	93YRHACA2NJ850858	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	93YRHACA2NJ850858	ORDEN	1445
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	45133

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	29/09/2025	PLACA:	FIU720
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632884353	ROMBO:	8
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 74.100.000
V/R COLSERAUTO	\$ 74.100.000
V/R ACCESORIOS	\$ 180.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	MALO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 426206

Fecha Expedición: 29 9 2025 Hora: 9:58 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10036109179

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

SDT SUBSECRETARÍA DE MOVIL

Fecha matrícula

7/7/2021

PLACA

FIU720

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

93YRHACA2NJ850858

Número de motor

F4RE412C210630

Número de chasis

93YRHACA2NJ850858

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

RENAULT

Línea

CAPTUR

Modelo

2022

Color

BLANCO GLACIAL

Cilindraje

1998

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

1795

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

1544

Número de registro

325212085

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

626

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	VIGENTE	9/9/2025
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
9/9/2026	9/10/2025	92971499
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE	7/10/2024
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/10/2025	7/11/2024	88644338
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	7/6/2023
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/6/2024	7/7/2023	34653151
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	6/30/2022
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
7/3/2023	7/4/2022	28999385
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE	7/3/2021

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Fecha vencimiento

7/3/2022

Fecha vigencia

7/4/2021

Número póliza

14588600050420

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
AUTO S.A.S	NIT	901037718	9/18/2025	
RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMI	NIT	900977629	8/23/2024	9/18/2025
ERICA BIBIANA QUINTERO JARAMILLO	Cédula Ciudadanía	43924569	7/7/2021	8/23/2024

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
276593472	9/18/2025	AUTORIZADA	SDT SUBSECRETARÍA DE MOVIL

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
247145669	8/23/2024	AUTORIZADA	SDT SUBSECRETARÍA DE MOVIL

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

156828800

7/7/2021

AUTORIZADA

SDT SUBSECRETARÍA DE MOVIL

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	29/09/2025	PLACA	FIU720
COMPañÍA	AUTO SAS	ROMBO	8
No. ORDEN	1632884353	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDA	\$ 74.100.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 74.100.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 180.000	No. RECIBO	0
TIEMPO	241	FORMA DE PAGO	30
ReInspección			
REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	
SOLICITUD DE SERVICIO			
No. SOLICITUD	1445	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	25/09/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501

VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	FIU720	Clase	CAMIONETA PASAJ.
Modelo	2022	Marca	RENAULT
Código Fasecolda	08006055	No. Chasis	93YRHACA2NJ850858
Kilometraje	45133	No. Serie	93YRHACA2NJ850858
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	F4RE412C210630
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1998
Tipo Caja	MECANICA	Nacionalidad	BRA
Color	BLANCO	Tipo carroceria	MONOVOL
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	CAPTUR
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

☹️ 😊 😊		
Deficiente	Aceptable	Optimo
LATONERIA	89%	
PINTURA	85%	
VIDRIOS	100%	😊
CHASIS	100%	😊
TAPICERIA	100%	😊
FUGAS FLUIDO	100%	😊
IDENTIFICACIÓN	100%	😊

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Sumido
		GUARDAFANGO	Rayon
		PUERTA DEL.	Sumido
		PUERTA TRAS.	Sumido
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Regular
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Arreglo Regular
		PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Arreglo Bueno
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Rayon
		PLATON	NA
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Plana
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	FAROLA	Base Fisurada
		LLANTA DEL.	10

		LLANTA TRAS.	10
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	MALO
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	10
		LLANTA TRAS.	10
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NA
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO SOPORTE MOTOR	BUENO
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	FUERA DE NIVEL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NIVEL NORMAL
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	BUENO
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 3



MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehiculo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
IMPRONTAS	FABIAN MUÑOZ ANGULO	29/09/2025 9:32:08 a.m.
RUNT	ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA	29/09/2025 9:32:08 a.m.
PISTA	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	29/09/2025 9:32:08 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	29/09/2025 9:32:08 a.m.
VISUAL LIVIANOS	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	29/09/2025 9:32:08 a.m.
OBSERVACIONES	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	29/09/2025 9:32:08 a.m.
NOVEDADES	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	29/09/2025 9:32:08 a.m.
ACCESORIOS	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	29/09/2025 9:32:08 a.m.
FOTOS	KEVIN ESTEBAN MOSCOSO MEDINA	29/09/2025 9:32:08 a.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	6	\$ 0
LLANTAS	OPCIONAL		R17	4	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL		OPCIONAL	1	\$ 180.000



NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

PINTURA PRESENTA IMPUREZAS

PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS

SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS



OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	NO. CAUSAL RECHAZO: VEHICULO PRESENTA LLANTA EN MAL ESTADO. BOCELES Y RINES RAYADOS, PROTECTOR INFERIOR MALOS, TESTIGO DE MANTENIMIENTO ENCENDIDO, BASE DE FAROLA DERECHA MAL REPARADA, SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN.	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ



PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg



COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi



DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro



PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES



Deficiente



Aceptable



Optimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1445		
Fecha de Expedición:	29/09/2025	Hora:	09:55

Aspecto del Vehículo

Placa:	FIU720
Marca:	RENAULT
Línea:	CAPTUR
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1998
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	29/09/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	93YRHACA2NJ850858
Número de Serie:	93YRHACA2NJ850858
Número de motor:	F4RE412C210630
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2022

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico