



FECHA: 27/09/2025		PLACA:	GPR108
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros			
No.INSPECCION: 1632883800		ROMBO: 1	
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR			
ASEGURABLE:		NO	

D
A
T
O
S

MARCA	DODGE	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2019
TIPO	JOURNEY	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	2360
COD. FASEC.	02406041	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	*****	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3C4PDCAB4KT783348	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*****	ORDEN	1435
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	80397		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel:	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 57.300.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 57.300.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 820.000		

LATONERIA	#####	92%
PINTURA	#####	85%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: NO. CAUSAL RECHAZO: VEHICULO PRESENTA LLANTAS EN MAL ESTADO. FILTRACIÓN DE AGUA EN FAROLAS, RINES RAYADOS, TESTIGO DE MOTOR Y DE PRESIÓN DE LLANTAS ENCENDIDO, BOCELES RAYADOS, BUJES DE PUNTE TRASERO FISURADOS, CÁMARA DE REVERSA NO FUNCIONA, COMANDO DE VIDRIOS ELÉCTRICOS CON FALLO Y SUELTO, SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN. SUJETO A POLÍTICAS DE ASEGURABILIDAD DE CADA COMPAÑÍA., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ,

A
C
C
E
S

O
R
I
O
S

		✓ ORIGINAL		● OPCIONAL		✗ NO TIENE																									
	RADIO		RADIO CON UNIDAD CD		EQUALIZADOR		CAJA DE CD'S		PLANTA		PARLANTE		TWITER		VIDRIOS ELECTRICOS		PELICULA DE SEGURIDAD		DESEMPAÑADOR		ESPEJO RETROVISOR		ESPEJOS ELECTRICOS		PLUMILLA TRASERA		BLOQUEO CENTRAL		3er. STOP		DIRECCION ASISTIDA
✗		✗		✗		✗		✗		✓		✗		✓		●		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✗	
	DIRECCION HIDRAULICA		AIRE ACONDICION.		LLANTAS		COPAS		RINES		AMPLIACIONES		ALARMA		RELOJ		CINTURONES DE SEGURIDAD		ENCENDEDOR		TAPICERIA DE CUERO		EXPLODADORAS		PORTA EQUIPAJE		TECHO CORREDIZO		SPOILER		OTROS
✓		✓		●		✗		✓		✗		✓		✓		✓		✗		✗		✓		✗		✗		✗		✗	

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	\$ 180.000
LLANTAS	OPCIONAL R17	4	\$ 0
CAMARA DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 140.000
RADIO DVD	OPCIONAL OPCIONAL	1	\$ 500.000


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente
50% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo

Observaciones:


A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39% Deficiente
40% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo
5m a 10m Aceptable
10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA DODGE



27/09/2025

CLASE CAMIONETA PASAJ.



27/09/2025

TIPO JOURNEY



27/09/2025



27/09/2025



27/09/2025



27/09/2025



FECHA: 27/09/2025

PLACA:

GPR108

ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

No.INSPECCION: 1632883800

ROMBO:

1

CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR

ASEGURABLE: NO

MARCA	DODGE	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2019
TIPO	JOURNEY	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	2360
COD. FASEC.	02406041	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	*****	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3C4PDCAB4KT783348	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*****	ORDEN	1435
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	80397		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 57.300.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 57.300.000	
V/R ACCESORIOS		

NO. CAUSAL RECHAZO: VEHICULO PRESENTA LLANTAS EN MAL ESTADO. FILTRACIÓN DE AGUA EN FAROLAS, RINES RAYADOS, TESTIGO DE MOTOR Y DE PRESIÓN DE LLANTAS ENCENDIDO, BOCELES RAYADOS, BUJES DE PUENTE TRASERO FISURADOS, CÁMARA DE REVERSA NO FUNCIONA, COMANDO DE VIDRIOS ELÉCTRICOS CON FALLO Y SUELTO, SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN. SUJETO A POLÍTICAS DE ASEGURABILIDAD DE CADA COMPAÑÍA., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ,



MARCA	DODGE	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2019
TIPO	JOURNEY	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	2360
COD. FASEC.	02406041	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	*****	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3C4PDCAB4KT783348	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*****	ORDEN	1435
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	80397		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

FECHA:	27/09/2025	PLACA:		GPR108
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632883800	ROMBO:	1	
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR			
ASEGURABLE:	NO			

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 57.300.000	LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS	
V/R COLSERAUTO	\$ 57.300.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 820.000		

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	180000.00
LLANTAS	OPCIONAL R17	4	0.00
CAMARA DE REVERSA	OTROS NA	1	140000.00
RADIO DVD	OPCIONAL OPCIONAL	1	500000.00

ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ
INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____
C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

COLSERAUTO**INFORME TÉCNICO**

2066188

FECHA

27/09/2025

No. Informe

1632883800

PLACA

GPR108

Ciudad

CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	DODGE	ACABAR	AUTO SAS
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODULO DE CIUDADANA (MT)	9010377188
TIPO	JOURNEY	DIRECCION	CL 15 20 77
MODELO	2019	TELEFONO	3004929989
NACIONALIDAD	MEX		
COLORES	ROJO		
CHASIS			
No MOTOR	No SERIE	No CHASIS	
*****	*****	3C4PDCAB4KT783348	

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10035349302

PLACA: GPR108 MARCA: DODGE MODELO: JOURNEY SE 2019

CLASE VEHICULO: CAMIONETA TIPO CAMIONETA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD: 7

CLASE VEHICULO: CAMIONETA TIPO CAMIONETA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD: 7

PLACA DE MOTOR: N 3C4PDCAB4KT783348

PLACA DE SERIE: N 3C4PDCAB4KT783348

INSPECCIÓN: AUTOSERVICIO

FECHA: 26/07/2019

FECHA EXP. LIC. TR: 02/05/2025

FECHA VIGENCIA: 02/05/2025

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA

LT03008723689

CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR** Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐
- SERIAL** Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐
- CHASIS** Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐

Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación

COLSERAUTO

3C4PDCAB4KT783348

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

27 sept 2025 09:16

COLSERAUTO

Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación

COLSERAUTO

Firma Cliente
CC

Bogotá Moravia: Calle 80A 90C - 112 Pbx. 3173 396 2131 FAX: 3173 274 3000 - Bogotá Calle 137: No. 346 327A 88 - 47 / Pbx. 3173 352 3300 - Bogotá America: Calle 57 # 43-60 - Bogotá Pinar: Avenida: Calle 17 # 42-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 46 - 25 Bogotá 43 Pinar / Pbx. 3173 308 0440 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 30 - 43 / Pbx. 3173 308 0440

43:45

AUTO

0-8

versión 3

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La información que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

Este informe genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 5545 - 100 Bucaramanga / PBR 05771941 1549
Bucaramanga Vehículos Pesados: Km. 2, Bucaramanga - Bucaramanga / Cel. 311 870 8166
Medellín Vehículos Livianos: Carrera 40 # 38 - 37 Av. Los Industriales / PBR 4046 305 9276 - 4046 307 6454 Cel. 315 795 8715
Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 52 CDA Bucaramanga S.A. / PBR 15749 362 4811
Cali Flor: Av. Libertad # 60M - 15 / PBR 0570 345 1191
Cali Sur: Carrera 44 # 96 - 70 / PBR 0572 330 4141
Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. 11 Libertad # 2 - 100 Cal 3207521025
Cartagena: C.A. 035 24 246 Cel. 3218081601

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM



DATOS

MARCA	DODGE	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2019
TIPO	JOURNEY	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	2360
COD. FASEC.	02406041	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	*****	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3C4PDCAB4KT783348	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	*****	ORDEN	1435
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	80397

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	MALO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	27/09/2025	PLACA:	GPR108
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632883800	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 57.300.000
V/R COLSERAUTO	\$ 57.300.000
V/R ACCESORIOS	\$ 820.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	MALO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	ALERTA ENCENDIDA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	REGULAR *
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 425959

Fecha Expedición: 27 9 2025 Hora: 8:38 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10035349202

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Fecha matrícula

12/26/2019

PLACA

GPR108

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

3C4PDCAB4KT783348

Número de motor

Número de chasis

3C4PDCAB4KT783348

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

DODGE

Línea

JOURNEY SE

Modelo

2019

Color

ROJO ADRENALINA

Cilindraje

2400

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

7

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

2381

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

2101

Número de registro

266729641

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

13494

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CDA PASOANCHO SAS

4/23/2025

4/23/2026

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A

NO VIGENTE

6/27/2024

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

6/27/2025

6/28/2024

890110378020100

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

NO VIGENTE

1/2/2023

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

1/2/2024

1/3/2023

31760211

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NO VIGENTE

12/31/2021

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

12/31/2022

1/1/2022

14091800280070

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NO VIGENTE

12/29/2020

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

12/29/2021

12/30/2020

14706600006340

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NO VIGENTE

12/22/2019

Fecha vencimiento

12/22/2020

Fecha vigencia

12/23/2019

Número póliza

12763200000330

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

AUTO S.A.S

NIT

901037718

5/2/2025

ALBERTO RODRIGUEZ HENAO

Cédula Ciudadanía

19351977

12/4/2020

5/2/2025

MARCALI INTERNACIONAL S A

NIT

800215494

11/6/2020

12/4/2020

AUTOMOTRIZ ITALOAMERICA S.A.S.

NIT

900241676

12/26/2019

11/6/2020

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHICULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

266539338

5/2/2025

APROBADA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

266539250

5/2/2025

AUTORIZADA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

266040496

Fecha de registro

4/23/2025

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

CDA PASOANCHO SAS

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

262752460

Fecha de registro

3/7/2025

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de solicitud

147998572

Fecha de registro

12/4/2020

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

SECRETARIA DISTRITAL DE MOV

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	27/09/2025	PLACA	GPR108
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	1
No. ORDEN	1632883800	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDA	\$ 57.300.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 57.300.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 820.000	No. RECIBO	0
TIEMPO	130	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	1435	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	25/09/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501

VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	GPR108	Clase	CAMIONETA PASAJ.
Modelo	2019	Marca	DODGE
Código Fasecolda	02406041	No. Chasis	3C4PDCAB4KT783348
Kilometraje	80397	No. Serie	*****
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	*****
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	2360
Tipo Caja	TIPTRONICA	Nacionalidad	MEX
Color	ROJO	Tipo carroceria	MONOVOL
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	JOURNEY
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

☹️ 😊 😊		
Deficiente	Aceptable	Optimo
LATONERIA	92%	😊
PINTURA	85%	
VIDRIOS	100%	😊
CHASIS	100%	😊
TAPICERIA	100%	😊
FUGAS FLUIDO	100%	😊
IDENTIFICACIÓN	100%	😊

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Sumido
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Regular
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Rayon
		GUARDAFANGO	Rayon
		PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Rayon
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Rayon
		PLATON	NA
		TAPA BAUL/COMP.	Rayon
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Plana
		VIDRIOS DEL.	Eléctricos
		VIDRIOS TRAS.	Eléctricos
	VISTA DERECHA	LLANTA DEL.	10

		LLANTA TRAS.	10
VISTA EXTERIORES		AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
VISTA INFERIOR		CUNA MOTOR	Sumido
		ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	BUENO
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	REGULAR
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	SIN FUGA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
VISTA INTERIOR		CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	ALERTA ENCENDIDA
VISTA IZQUIERDA		LLANTA DEL.	10
		LLANTA TRAS.	10
VISTA MOTOR		ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NA
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	MALO
		ESTADO SOPORTE MOTOR	MALO
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	FUERA DE NIVEL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	BUENO
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
VISTA SUPERIOR		TIPO CABINA	N/A
		ESTADO GENERAL	Piezas afectada: 3

**MARCAÇION**

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehiculo?

No

**SERVICIOS**

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC		
DETALLE DEL SERVICIO		
Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
IMPRONTAS	VERONICA VERA FERNANDEZ	27/09/2025 8:03:56 a.m.
RUNT	VERONICA VERA FERNANDEZ	27/09/2025 8:03:56 a.m.
PISTA	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	27/09/2025 8:03:56 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	27/09/2025 8:03:56 a.m.
VISUAL LIVIANOS	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	27/09/2025 8:03:56 a.m.
OBSERVACIONES	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	27/09/2025 8:03:56 a.m.
NOVEDADES	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	27/09/2025 8:03:56 a.m.
ACCESORIOS	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	27/09/2025 8:03:56 a.m.
FOTOS	KEVIN ESTEBAN MOSCOSO MEDINA	27/09/2025 8:03:56 a.m.

**ACCESORIOS**

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES					
Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES					
Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	OPCIONAL	RADIO DVD	OPCIONAL	1	\$ 500.000
	OTROS	CAMARA DE REVERSA	NA	1	\$ 140.000
LLANTAS	OPCIONAL		R17	4	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL		OPCIONAL	1	\$ 180.000

 NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

PINTURA PRESENTA IMPUREZAS

PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS

SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ

 OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	NO. CAUSAL RECHAZO: VEHICULO PRESENTA LLANTAS EN MAL ESTADO. FILTRACIÓN DE AGUA EN FAROLAS, RINES RAYADOS, TESTIGO DE MOTOR Y DE PRESIÓN DE LLANTAS ENCENDIDO, BOCELES RAYADOS, BUJES DE PUENTE TRASERO FISURADOS, CÁMARA DE REVERSA NO FUNCIONA, COMANDO DE VIDRIOS ELÉCTRICOS CON FALLO Y SUELTO, SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN. SUJETO A POLÍTICAS DE ASEGURABILIDAD DE CADA COMPAÑÍA.	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ

 PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

 COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

 DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro

 PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES







DeficienteAcceptableOptimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje
					

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1435		
Fecha de Expedición:	27/09/2025	Hora:	08:34

Aspecto del Vehículo

Placa:	GPR108
Marca:	DODGE
Línea:	JOURNEY
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	ROJO
Cilindraje (cc):	2360
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	27/09/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3C4PDCAB4KT783348
Número de Serie:	*****
Número de motor:	*****
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2019

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico