



|                                    |                     |        |        |
|------------------------------------|---------------------|--------|--------|
| FECHA:                             | 30/09/2025          | PLACA: | HER177 |
| ATENDIDO PARA:                     | Compañía de Seguros |        |        |
| No.INSPECCION:                     | 1632884817          | ROMBO: | 1      |
| CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR |                     |        |        |
| ASEGURABLE: NO                     |                     |        |        |

D  
A  
T  
O  
S




|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2020       |
| TIPO        | CAPTUR            | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | GRIS              | CILINDRAJE   | 1998       |
| COD. FASEC. | 08006055          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | F4RE412C160269    | NACIONALIDAD | BRA        |
| No. CHASIS  | 93YRHACA2LJ911680 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | 93YRHACA2LJ911680 | ORDEN        | 1430       |
| SERVICIO    | PARTICULAR        |              |            |
| KILOMETRAJE | 60975             |              |            |
| ENVIADO A   | CALLE 9 # 44-82   |              |            |

|                |               |        |            |
|----------------|---------------|--------|------------|
| ASEGURADORA    | AUTO SAS      |        |            |
| SUCURSAL       | PRINCIPAL     |        |            |
| INTERMEDIARIO  | DARIOZULUAGA  | Clave: |            |
| NOMBRE         | AUTO SAS      |        |            |
| IDENTIFICACION | 9010377188    | Edad:  |            |
| DIRECCION      | CL 15 20 77   |        |            |
| PROFESION      | OTROS         | Tel:   | 3004929989 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0          |        |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 64.300.000 |        |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 64.300.000 |        |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 570.000    |        |            |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| LATONERIA      | #####         | 87%           |
| PINTURA        | #####         | 85%           |
| VIDRIOS        | #####         | 100%          |
| CHASIS         | #####         | 100%          |
| TAPICERIA      | #####         | 85%           |
| FUGAS FLUIDOS  | #####         | 100%          |
| IDENTIFICACION | #####         | 100%          |
|                | 0% Deficiente | 60% Aceptable |
|                |               | 90% Optimo    |
|                |               | 100%          |

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E  
S  
T  
A  
D  
O  
  
G  
E  
N  
E  
R  
A  
L



Observaciones: (NO. CAUSAL RECHAZO: VEHICULO PRESENTA LLANTAS EN MAL ESTADO,) FALTA TAPA GANCHO REMOLQUE, RETROVISOR IZQUIERDO MALO. SUMIDOS, RAYONES, GOLPES EN PIEZAS DE LATONERÍA, HUMEDAD POR CÁRTER, TAPICERIA SUCIA, SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN., VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

A  
C  
C  
E  
S

O  
R  
I  
O  
S

|  |                         | ✓ ORIGINAL |                         | ● OPCIONAL |                     | ✗ NO TIENE |                     |
|--|-------------------------|------------|-------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
|  | RADIO                   |            | RADIO                   |            | RADIO CON UNIDAD CD |            | RADIO CON UNIDAD CD |
|  | EQUALIZADOR             |            | EQUALIZADOR             |            | CAJA DE CD'S        |            | CAJA DE CD'S        |
|  | PLANTA                  |            | PLANTA                  |            | PARLANTE            |            | PARLANTE            |
|  | TWITER                  |            | TWITER                  |            | VIDRIOS ELECTRICOS  |            | VIDRIOS ELECTRICOS  |
|  | PELICULA DE SEGURIDAD   |            | PELICULA DE SEGURIDAD   |            | DESEMPAÑADOR        |            | DESEMPAÑADOR        |
|  | ESPEJO RETROVISOR       |            | ESPEJO RETROVISOR       |            | ESPEJOS ELECTRICOS  |            | ESPEJOS ELECTRICOS  |
|  | PLUMILLA TRASERA        |            | PLUMILLA TRASERA        |            | BLOQUEO CENTRAL     |            | BLOQUEO CENTRAL     |
|  | 3er. STOP               |            | 3er. STOP               |            | DIRECCION ASISTIDA  |            | DIRECCION ASISTIDA  |
|  | DIRECCION HIDRAULICA    |            | DIRECCION HIDRAULICA    |            | AIRE ACONDICION.    |            | AIRE ACONDICION.    |
|  | LLANTAS                 |            | LLANTAS                 |            | COPAS               |            | COPAS               |
|  | RINES                   |            | RINES                   |            | AMPLIACIONES        |            | AMPLIACIONES        |
|  | ALARMA                  |            | ALARMA                  |            | RELOJ               |            | RELOJ               |
|  | CINTURONES DE SEGURIDAD |            | CINTURONES DE SEGURIDAD |            | ENCENDEDOR          |            | ENCENDEDOR          |
|  | TAPICERIA DE CUERO      |            | TAPICERIA DE CUERO      |            | EXPLODADORAS        |            | EXPLODADORAS        |
|  | PORTA EQUIPAJE          |            | PORTA EQUIPAJE          |            | TECHO CORREDIZO     |            | TECHO CORREDIZO     |
|  | SPOILER                 |            | SPOILER                 |            | OTROS               |            | OTROS               |

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD | VALOR      |
|-----------------------|-------------------|----------|------------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL OPCIONAL | 1        | \$ 180.000 |
| LLANTAS               | OPCIONAL          | 4        | \$ 0       |
| PORTA EQUIPAJE        | OPCIONAL          | 1        | \$ 250.000 |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | \$ 0       |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL | 6        | \$ 0       |
| CAMARA DE REVERSA     | OTROS NA          | 1        | \$ 140.000 |
| SENSOR DE REVERSA     | OTROS NA          | 1        | \$ 0       |

DESCRIPCION MARCA REFERENCIA CANTIDAD VALOR


F  
R  
E  
N  
O  
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO  
0% - 49% Deficiente  
50% - 70% Aceptable  
71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO  
40% - 60% Aceptable  
61% - 100% Optimo


S  
U  
S  
P  
E  
N  
S  
I  
O  
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION  
0% - 39% Deficiente  
40% - 60% Aceptable  
61% - 100% Optimo

Observaciones:

A  
L  
I  
N  
E  
A  
C  
I  
O  
N  
  
Y  
  
L  
L  
A  
N  
T  
A  
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS  
0% - 39% Deficiente  
40% - 70% Aceptable  
71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO  
0m a 5m Optimo  
5m a 10m Aceptable  
10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F  
O  
T  
O  
S  
  
V  
E  
H  
I  
C  
U  
L  
O

MARCA RENAULT CLASE CAMIONETA PASAJ. TIPO CAPTUR



30/09/2025



30/09/2025



30/09/2025



30/09/2025



30/09/2025



30/09/2025



FECHA: 30/09/2025 PLACA: HER177  
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros  
No.INSPECCION: 1632884817 ROMBO: 1  
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR  
ASEGURABLE: NO

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ.  | MODELO       | 2020       |
| TIPO        | CAPTUR            | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | GRIS              | CILINDRAJE   | 1998       |
| COD. FASEC. | 08006055          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | F4RE412C160269    | NACIONALIDAD | BRA        |
| No. CHASIS  | 93YRHACA2LJ911680 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | 93YRHACA2LJ911680 | ORDEN        | 1430       |
| SERVICIO    | PARTICULAR        |              |            |
| KILOMETRAJE | 60975             |              |            |

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| ASEGURADORA    | AUTO SAS      |                |
| SUCURSAL       | PRINCIPAL     |                |
| INTERMEDIARIO  | DARIOZULUAGA  | Clave          |
| NOMBRE         | AUTO SAS      |                |
| IDENTIFICACION | 9010377188    | Edad           |
| DIRECCION      | CL 15 20 77   |                |
| PROFESION      | OTROS         | Tel 3004929989 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0          |                |
| V/R FASECOLD   | \$ 64.300.000 |                |
| V/R COLSERAUTO | \$ 64.300.000 |                |
| V/R ACCESORIOS |               |                |

(NO. CAUSAL RECHAZO: VEHICULO PRESENTA LLANTAS EN MAL ESTADO,) FALTA TAPA GANCHO REMOLQUE, RETROVISOR IZQUIERDO MALO. SUMIDOS, RAYONES, GOLPES EN PIEZAS DE LATONERÍA, HUMEDAD POR CÁRTER, TAPICERIA SUCIA, SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN., , VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,



|                       |                     |        |        |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| FECHA:                | 30/09/2025          | PLACA: | HER177 |
| ATENDIDO PARA:        | Compañía de Seguros |        |        |
| No.INSPECCION:        | 1632884817          | ROMBO: | 1      |
| CENTRO DE INSPECCION: | CDA CALI SUR        |        |        |
| ASEGURABLE:           | NO                  |        |        |

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ.  | MODELO       | 2020       |
| TIPO        | CAPTUR            | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | GRIS              | CILINDRAJE   | 1998       |
| COD. FASEC. | 08006055          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | F4RE412C160269    | NACIONALIDAD | BRA        |
| No. CHASIS  | 93YRHACA2LJ911680 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | 93YRHACA2LJ911680 | ORDEN        | 1430       |
| SERVICIO    | PARTICULAR        |              |            |
| KILOMETRAJE | 60975             |              |            |
| ENVIADO A   | CALLE 9 # 44-82   |              |            |

|                |                                                                                                          |       |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ASEGURADORA    | AUTO SAS                                                                                                 |       |            |
| SUCURSAL       | PRINCIPAL                                                                                                |       |            |
| INTERMEDIARIO  | DARIOZULUAGA                                                                                             | Clave |            |
| NOMBRE         | AUTO SAS                                                                                                 |       |            |
| IDENTIFICACION | 9010377188                                                                                               | Edad  |            |
| DIRECCION      | CL 15 20 77                                                                                              |       |            |
| PROFESION      | OTROS                                                                                                    | Tel   | 3004929989 |
| V/R CLIENTE    | \$ 0                                                                                                     |       |            |
| V/R FASECOLD   | \$ 64.300.000                                                                                            |       |            |
| V/R COLSERAUTO | \$ 64.300.000                                                                                            |       |            |
| V/R ACCESORIOS | \$ 570.000                                                                                               |       |            |
|                | LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS |       |            |

ACCESORIOS

| DESCRIPCION           | MARCA REFERENCIA  | CANTIDAD | VALOR     |
|-----------------------|-------------------|----------|-----------|
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL OPCIONAL | 1        | 180000.00 |
| LLANTAS               | OPCIONAL          | 4        | 0.00      |
| PORTA EQUIPAJE        | OPCIONAL          | 1        | 250000.00 |
| ABS                   | ORIGINAL ORIGINAL | 1        | 0.00      |
| AIR BAG               | ORIGINAL ORIGINAL | 6        | 0.00      |
| CAMARA DE REVERSA     | OTROS NA          | 1        | 140000.00 |
| SENSOR DE REVERSA     | OTROS NA          | 1        | 0.00      |

ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ  
INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_  
C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO



**COLSERAUTO****INFORME TÉCNICO**

2066274

|        |            |             |              |
|--------|------------|-------------|--------------|
| FECHA: | 30/09/2025 | No. Informe | 1632884817   |
| PLACA: | HER177     | Ciudad      | CDA CALI SUR |

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
Este contiene sistemas de seguridad

**DATOS**

|              |      |
|--------------|------|
| MARCA        |      |
| CLASE        |      |
| TIPO         |      |
| MODELO       |      |
| NACIONALIDAD | 2020 |
| COLOR        |      |
| CILINDRAJE   | GRIS |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| NOMBRE                     |             |
| CEDULA DE CIUDADANIA (NIT) | AUTO SAS    |
| DIRECCION                  | 9010377188  |
| TELEFONO                   | CL 15 20 77 |
|                            | 3004929989  |
| Rombo                      | 1           |

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

F4RE412C160269

93YRHACA2LJ911680

93YRHACA2LJ911680

**DOCUMENTOS****REPÚBLICA DE COLOMBIA**

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10033136253

PLACA  
HER177MARCA  
RENAULTLÍNEA  
CAPTURMODELO  
2020CILINDRADA CC  
1.998COLOR  
GRIS ACEROSERVICIO  
PARTICULARCLASE DE VEHÍCULO  
CAMIONETATIPO CARROCERÍA  
WAGONCOMBUSTIBLE  
GASOLINACAPACIDAD A.P.S.  
5NUMERO DE MOTOR  
F4RE412C160269REG VIN  
N 93YRHACA2LJ911680NUMERO DE SERIE  
\*\*\*\*\*REG NUMERO DE CHASIS  
N 93YRHACA2LJ911680PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)  
AUTO S.A.SIDENTIFICACION  
NIT 901037718

VERIFICACION MOVILIDAD

BLINDAJE POTENCIA HP  
\*\*\*\*\* 143DETALLACION DE IMPORTACION  
482019000337513FECHA IMPORT. PUERTAS  
03/05/2019 5

DETALLACION A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA


FECHA EXP. LIC. T.T.O.

FECHA VENCIMIENTO


31/07/2019 05/11/2024

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTOYTE MCPAL TIMBIO



LT12000075620

**CONCEPTO E IMPRONTAS****MOTOR**Original ☒Regrabado ☐Grabado ☐**SERIAL**Original ☐Regrabado ☐Grabado ☐**CHASIS**Original ☒Regrabado ☐Grabado ☐

Fabián Muñoz Angulo  
Técnico en Sistemas de Identificación  
**COLSERAUTO**

**OBSERVACIONES**

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma  
Agente (R)Fabián Muñoz Angulo  
Técnico en Sistemas de IdentificaciónFirma Cliente  
C.C.





DATOS

|             |                   |              |            |
|-------------|-------------------|--------------|------------|
| MARCA       | RENAULT           | TIPO PINTURA | Metalizada |
| CLASE       | CAMIONETA PASAJ   | MODELO       | 2020       |
| TIPO        | CAPTUR            | CARROCERIA   | MONOVOL    |
| COLOR       | GRIS              | CILINDRAJE   | 1998       |
| COD. FASEC. | 08006055          | COMBUSTIBLE  | GASOLINA   |
| No. MOTOR   | F4RE412C160269    | NACIONALIDAD | BRA        |
| No. CHASIS  | 93YRHACA2LJ911680 | TIPO CAJA    | MECANICA   |
| No. SERIAL  | 93YRHACA2LJ911680 | ORDEN        | 1430       |
| SERVICIO    | PARTICULAR        | KILOMETRAJE  | 60975      |

MOTOR

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ITEM                              | RESPUESTA        |
| Viscosidad aceite motor           | NORMAL           |
| Nivel refrigerante motor          | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido de frenos           | NIVEL NORMAL     |
| Nivel agua limpiavidrios          | FUERA DE NIVEL * |
| Nivel aceite dirección hidráulica | NIVEL NORMAL     |
| Nivel liquido embrague            | NIVEL NORMAL     |
| Nivel aceite motor                | NIVEL NORMAL     |
| Funcionamiento A/A                | FUNCIONA         |
| Soporte caja de velocidades       | BUENO            |

EXTERIORES

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ITEM                             | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces bajas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces altas       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces medias      | FUNCIONA  |
| Funcionamiento direccionales     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces freno       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces reversa     | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luces parqueadero | FUNCIONA  |

INTERIOR

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                              | RESPUESTA |
| Funcionamiento limpiabrisas delantero             | FUNCIONA  |
| Funcionamiento limpiabrisas trasero               | FUNCIONA  |
| Funcionamiento luz interior                       | FUNCIONA  |
| Funcionamiento calefacción                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento encendedor                         | NA        |
| Funcionamiento radio                              | FUNCIONA  |
| Funcionamiento velocímetro                        | FUNCIONA  |
| Funcionamiento tacómetro                          | FUNCIONA  |
| Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite | FUNCIONA  |
| Funcionamiento espejos eléctricos                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento reloj                              | FUNCIONA  |

PARTES BAJA

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ITEM                              | RESPUESTA      |
| Fuga aceite motor                 | FUGA SIN GOTEÓ |
| Fuga aceite caja de velocidades   | SIN FUGA       |
| Fuga aceite caja de transmisión   | NA             |
| Fuga liquido de frenos            | SIN FUGA       |
| Fugas aceite dirección hidráulica | SIN FUGA       |
| Fugas liquido bomba embrague      | SIN FUGA       |
| Fugas aceite por amortiguadores   | SIN FUGA       |
| Fugas tanque combustible          | SIN FUGA       |
| Estado brazos direccion rotulas   | BUENO          |

|        |            |        |        |
|--------|------------|--------|--------|
| FECHA: | 30/09/2025 | PLACA: | HER177 |
|--------|------------|--------|--------|

ATENDIDO PARA:

|                       |              |        |   |
|-----------------------|--------------|--------|---|
| Compañía de Seguros   |              |        |   |
| No.INSPECCION:        | 1632884817   | ROMBO: | 1 |
| CENTRO DE INSPECCION: | CDA CALI SUR |        |   |
| ASEGURABLE:           | No Aplica    |        |   |

|                |               |
|----------------|---------------|
| NOMBRE         | AUTO SAS      |
| IDENTIFICACION | 9010377188    |
| DIRECCION      | CL 15 20 77   |
| TELEFONO       | 3004929989    |
| V/R CLIENTE    | \$ 0          |
| V/R FASECOLDA  | \$ 64.300.000 |
| V/R COLSERAUTO | \$ 64.300.000 |
| V/R ACCESORIOS | \$ 570.000    |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ITEM                               | RESPUESTA      |
| Estado mangeras radiador           | BUENO          |
| Estado correas                     | BUENO          |
| Tensión Correas                    | BUENO          |
| Estado filtro de aire              | NO VERIFICABLE |
| Estado cables instalación de alta  | NA             |
| Estado externo batería             | BUENO          |
| Estado radiador                    | BUENO          |
| Estado radiador A/A                | BUENO          |
| Estado soporte motor               | BUENO          |
| Estado carcasa caja de velocidades | BUENO          |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                     | RESPUESTA |
| Funcionamiento luces placa               | FUNCIONA  |
| ajuste cierre puerta delantera derecha   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera derecha     | BUENO     |
| Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;     | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta trasera izquierda   | BUENO     |
| Ajuste cierre puerta delantera izquierda | BUENO     |
| Ajuste cierre capot                      | BUENO     |
| Funcionamiento luces exploradoras        | FUNCIONA  |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                        | RESPUESTA |
| Funcionamiento pito                         | FUNCIONA  |
| Funcionamiento asientos delanteros          | FUNCIONA  |
| Estado tapicería asientos                   | BUENO     |
| Estado tapicería techo                      | BUENO     |
| Estado carteras puertas                     | BUENO     |
| Funcionamiento switch facilidad de arranque | FUNCIONA  |
| Estado timon                                | BUENO     |
| Funcionamiento desempañador                 | FUNCIONA  |
| Funcionamiento techo corredizo              | NA        |
| Testigo ABS                                 | FUNCIONA  |
| Testigo Air Barg                            | FUNCIONA  |
| Testigo check Engine                        | FUNCIONA  |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ITEM                               | RESPUESTA |
| Estado tanque silenciador          | BUENO     |
| Estado tubo exhosto                | BUENO     |
| Estado tanque catalizador de gases | BUENO     |
| Estado cauchos suspension          | REGULAR   |
| Estado tijeras                     | BUENO     |
| Estado guardapolvos ejes           | BUENO     |
| Estado carter                      | BUENO     |
| Estado protectores inferiores      | REGULAR * |
| Estado guarda polvo caja direccion | BUENO     |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Estado tubería frenos | BUENO |
|-----------------------|-------|

**Informe Registro de Novedades****Datos de solicitud de ingreso**

|                             |            |              |       |
|-----------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>N° SOLICITUD:</b>        | 1430       |              |       |
| <b>Fecha de Expedición:</b> | 30/09/2025 | <b>Hora:</b> | 08:18 |

**Aspecto del Vehículo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Placa:</b>            | HER177           |
| <b>Marca:</b>            | RENAULT          |
| <b>Línea:</b>            | CAPTUR           |
| <b>Clase:</b>            | CAMIONETA PASAJ. |
| <b>Tipo Carrocería:</b>  | MONOVOL          |
| <b>Color:</b>            | GRIS             |
| <b>Cilindraje (cc):</b>  | 1998             |
| <b>Tipo Combustible:</b> | GASOLINA         |

**Aspectos Generales**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Solicitante:</b>          | AUTO SAS     |
| <b>Id Solicitante:</b>       | 9010377188   |
| <b>Fecha Informe:</b>        | 30/09/2025   |
| <b>Centro de Validación:</b> | CDA CALI SUR |
| <b>Ciudad de Expedición:</b> | CALI         |

**Información de identificación del vehículo**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Número de Chasis:</b> | 93YRHACA2LJ911680 |
| <b>Número de Serie:</b>  | 93YRHACA2LJ911680 |
| <b>Número de motor:</b>  | F4RE412C160269    |
| <b>Tipo de servicio:</b> | PARTICULAR        |
| <b>Modelo:</b>           | 2020              |

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOVEDAD</b>                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52            | DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| 218           | SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |

**Observaciones Generales**

Responsable Central de Control Técnico

NTS3805

Colserauto

REPORTE DE RECLAMACIONES  
30/09/2025

| PLACA  | TIPO DE RECLAMACION | FECHA | VALOR RECLAMADO |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
| HER177 |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |
|        |                     |       |                 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| VIGENCIA POLIZA | VENIDA |
|-----------------|--------|

VEHICULO NO REGISTRA RECLAMACIONES POR DAÑOS O HURTO A LA FECHA

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. COLSERAUTO S.A., no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en las bases de datos y no se hace responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial emitida. La consulta realizada solo correspondera a las reclamaciones reportadas al vehículo consultado por PLACA, no incluye daños o lesiones a terceros. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de caracter no comercial, por lo tanto los valores y datos emitidos estan sujetos a confirmacion ante las entidades competentes.

Registro de Improntas

GO - FO - 041  
Versión 2.

COLSERAUTO

No. Serie

No. V  
C



No. Motor



RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

|                       |                     |                             |                       |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| FECHA:                | 30/09/2025          | PLACA                       | HER177                |
| COMPAÑÍA              | AUTO SAS            | ROMBO                       | 1                     |
| No. ORDEN             | 1632884817          | CENTRO DE INSPECCIÓN        | CDA CALI SUR [ CALI ] |
| ASEGURABLE            | NO                  | SUCURSAL                    | PRINCIPAL             |
| TIPO DE ORDEN         | Compañía de Seguros | DIRECCIÓN DE ENVÍO          | CALLE 9 # 44-82       |
| VALOR FASECOLDA       | \$ 64.300.000       | INTERMEDIARIO               | DARIOZULUAGA [ ]      |
| VALOR COLSERAUTO      | \$ 64.300.000       | TIPO DE VEHICULO            |                       |
| VALOR CLIENTE         | \$ 0                | DOMICILIO                   |                       |
| VALOR ACCESORIOS      | \$ 570.000          | No. RECIBO                  | 0                     |
| TIEMPO                | 130                 | FORMA DE PAGO               | 30                    |
| ReInspección          |                     |                             |                       |
| REINSPECCIÓN          | NO                  | ASEGURABLE                  |                       |
| OBSERVACIÓN           |                     | FECHA                       |                       |
| SOLICITUD DE SERVICIO |                     |                             |                       |
| No. SOLICITUD         | 1430                | ¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?   | DARIO ZULUAGA         |
| ¿CUANDO SE INGRESÓ?   | 25/09/2025          | ¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD? | F                     |

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

|           |          |                    |                     |
|-----------|----------|--------------------|---------------------|
| Nombres   | AUTO SAS | No. Identificación | NIT NIT: 9010377188 |
| Apellidos |          | E-mail             |                     |
| Profesión | OTROS    | Dirección          | CL 15 20 77         |
| Ciudad    | ARMENIA  | Teléfono           | 3004929989          |
| Edad      |          | Fecha Creación     | 9/08/2024           |
| Sexo      | M        | Código             | 1125501             |

VEHICULO

COLSERAUTO S.A

|                      |            |                                 |                   |
|----------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| Placa                | HER177     | Clase                           | CAMIONETA PASAJ.  |
| Modelo               | 2020       | Marca                           | RENAULT           |
| Código Fasecolda     | 08006055   | No. Chasis                      | 93YRHACA2LJ911680 |
| Kilometraje          | 60975      | No. Serie                       | 93YRHACA2LJ911680 |
| Tipo Servicio        | PARTICULAR | No. Motor                       | F4RE412C160269    |
| Combustible          | GASOLINA   | Cilindraje                      | 1998              |
| Tipo Caja            | MECANICA   | Nacionalidad                    | BRA               |
| Color                | GRIS       | Tipo carroceria                 | MONOVOL           |
| Tipo de Pintura      | Metalizada | Empresa Afiliación              |                   |
| Vigencia Gases (RTM) | 1/01/0001  | Referencia                      | CAPTUR            |
| Vigencia SOAT        | 1/01/0001  | Repotenciado (PESADOS)          |                   |
|                      |            | Repotenciado a Modelo (PESADOS) |                   |

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

|                                                  |           |        |
|--------------------------------------------------|-----------|--------|
| <div><div>☹️</div><div>😊</div><div>😊</div></div> |           |        |
| Deficiente                                       | Aceptable | Optimo |
| LATONERIA                                        | 87%       |        |
| PINTURA                                          | 85%       |        |
| VIDRIOS                                          | 100%      | 😊      |
| CHASIS                                           | 100%      | 😊      |
| TAPICERIA                                        | 85%       |        |
| FUGAS FLUIDO                                     | 100%      | 😊      |
| IDENTIFICACIÓN                                   | 100%      | 😊      |

| SubCategoria  | Categoria        | Pregunta                        | Respuesta   |
|---------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| CHASIS        | ESTADO GENERAL   | ESTADO DEL CHASIS               | Bueno       |
| FUGAS FLUIDOS | VISTA INFERIOR   | FUGA ACEITE CAJA                | No          |
|               |                  | FUGA ACEITE CARTER              | No          |
|               |                  | FUGA ACEITE MOTOR               | No          |
|               |                  | FUGA COMBUSTIBLE                | No          |
|               |                  | FUGA DIR. HIDR.                 | No          |
|               |                  | FUGA LIQ. FRENOS                | No          |
| LATONERIA     | VISTA DERECHA    | COSTADO                         | Rayon       |
|               |                  | PUERTA TRAS.                    | Golpe Medio |
|               | VISTA FRONTAL    | BABERO                          | NA          |
|               |                  | BOMPER                          | Regular     |
|               | VISTA IZQUIERDA  | COSTADO                         | Rayon       |
|               |                  | GUARDAFANGO                     | Rayon       |
|               |                  | PUERTA DEL.                     | Sumido      |
|               |                  | PUERTA TRAS.                    | Rayon       |
|               | VISTA POSTERIOR  | BOMPER                          | Rayon       |
|               |                  | PLATON                          | NA          |
|               |                  | TAPA BAUL/COMP.                 | Golpe Medio |
| NA            | ESTADO GENERAL   | ANTENA                          | Manual      |
|               |                  | CLASE PINTURA                   | Plana       |
|               |                  | VIDRIOS DEL.                    | Electricos  |
|               |                  | VIDRIOS TRAS.                   | Electricos  |
|               | VISTA DERECHA    | LLANTA DEL.                     | 10          |
|               |                  | LLANTA TRAS.                    | 10          |
|               | VISTA EXTERIORES | ADJUSTE CIERRE BARRI /COMPUERTA | BIENENO     |

|           |                 |                                          |                    |
|-----------|-----------------|------------------------------------------|--------------------|
|           | VISTA EXTERIOR  | ACEITE CIERRE CAJAS/ CORT. CORTA         | BUENO              |
|           |                 | AJUSTE CIERRE CAPOT                      | BUENO              |
|           |                 | AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA   | BUENO              |
|           |                 | AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | BUENO              |
|           |                 | AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA     | BUENO              |
|           |                 | AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA   | BUENO              |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES             | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS               | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS               | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS        | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS              | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS              | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO             | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA               | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA             | FUNCIONA           |
|           | VISTA INFERIOR  | ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN        | BUENO              |
|           |                 | ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS          | BUENO              |
|           |                 | ESTADO CARTER                            | BUENO              |
|           |                 | ESTADO CAUCHOS SUSPENSION                | REGULAR            |
|           |                 | ESTADO GUARDAPOLVOS EJES                 | BUENO              |
|           |                 | ESTADO PROTECTORES INFERIORES            | REGULAR            |
|           |                 | ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES          | BUENO              |
|           |                 | ESTADO TANQUE SILENCIADOR                | BUENO              |
|           |                 | ESTADO TIJERAS                           | BUENO              |
|           |                 | ESTADO TUBERIA FRENOS                    | BUENO              |
|           |                 | ESTADO TUBO EXOSTO                       | BUENO              |
|           |                 | FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION          | NA                 |
|           |                 | FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES             | SIN FUGA           |
|           |                 | FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA         | SIN FUGA           |
|           |                 | FUGA ACEITE MOTOR                        | FUGA SIN GOTEO     |
|           |                 | FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE           | SIN FUGA           |
|           |                 | FUGA LIQUIDO DE FRENOS                   | SIN FUGA           |
|           |                 | FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR            | SIN FUGA           |
|           |                 | FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE                 | SIN FUGA           |
|           | VISTA INTERIOR  | CINTURONES                               | Retractil          |
|           |                 | ENCENDEDOR                               | Si                 |
|           |                 | ESTADO CARTERAS PUERTAS                  | BUENO              |
|           |                 | ESTADO TAPICERIA ASIENTOS                | BUENO              |
|           |                 | ESTADO TAPICERIA TECHO                   | BUENO              |
|           |                 | ESTADO TIMÓN                             | BUENO              |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS       | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO CALEFACCION               | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR              | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR                | NA                 |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS        | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA         | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO      | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR              | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO PITO                      | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO RADIO                     | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO RELOJ                     | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE     | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO TACOMETRO                 | FUNCIONA           |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO           | NA                 |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO               | FUNCIONA           |
|           |                 | RELOJ                                    | Si                 |
|           |                 | TAPIZADO CUERO                           | NA                 |
|           |                 | TESTIGO ABS                              | FUNCIONA           |
|           |                 | TESTIGO AIR BARG                         | FUNCIONA           |
|           |                 | TESTIGO CHECK ENGINE                     | FUNCIONA           |
|           | VISTA IZQUIERDA | LLANTA DEL.                              | 10                 |
|           |                 | LLANTA TRAS.                             | 10                 |
|           |                 | RETROVISOR                               | Malo               |
|           | VISTA MOTOR     | ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA        | NA                 |
|           |                 | ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES       | BUENO              |
|           |                 | ESTADO CORREAS                           | BUENO              |
|           |                 | ESTADO EXTERNO BATERIA                   | BUENO              |
|           |                 | ESTADO FILTRO DE AIRE                    | NO VERIFICABLE     |
|           |                 | ESTADO MANGUERAS RADIADOR                | BUENO              |
|           |                 | ESTADO RADIADOR                          | BUENO              |
|           |                 | ESTADO RADIADOR A/A                      | BUENO              |
|           |                 | ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES          | BUENO              |
|           |                 | ESTADO SOPORTE MOTOR                     | BUENO              |
|           |                 | FUNCIONAMIENTO A/A                       | FUNCIONA           |
|           |                 | NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA        | NIVEL NORMAL       |
|           |                 | NIVEL ACEITE MOTOR                       | NIVEL NORMAL       |
|           |                 | NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS                | FUERA DE NIVEL     |
|           |                 | NIVEL LIQUIDO DE FRENOS                  | NIVEL NORMAL       |
|           |                 | NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE                   | NIVEL NORMAL       |
|           |                 | NIVEL REFRIGERANTE MOTOR                 | NIVEL NORMAL       |
|           |                 | TENSION CORREAS                          | BUENO              |
|           |                 | VISCOSIDAD ACEITE MOTOR                  | NORMAL             |
|           | VISTA SUPERIOR  | TIPO CABINA                              | N/A                |
| PINTURA   | ESTADO GENERAL  | ESTADO PINTURA                           | Piezas afectada: 3 |
| TAPICERIA |                 | ESTADO TAPICERIA                         | ACEPTABLE          |



MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

|                      |                              |                         |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| L.C BASIC            |                              |                         |
| DETALLE DEL SERVICIO |                              |                         |
| Servicio             | Usuario                      | Fecha Y Hora            |
| IMPRONTAS            | FABIAN MUÑOZ ANGULO          | 30/09/2025 8:14:32 a.m. |
| RUNT                 | ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA | 30/09/2025 8:14:32 a.m. |
| PISTA                | ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ | 30/09/2025 8:14:32 a.m. |
| PERITAJE COMERCIAL   | ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ | 30/09/2025 8:14:32 a.m. |
| VISUAL LIVIANOS      | ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ | 30/09/2025 8:14:32 a.m. |
| OBSERVACIONES        | ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ | 30/09/2025 8:14:32 a.m. |
| NOVEDADES            | ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ | 30/09/2025 8:14:32 a.m. |
| ACCESORIOS           | ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ | 30/09/2025 8:14:32 a.m. |
| FOTOS                | KEVIN ESTEBAN MOSCOSO MEDINA | 30/09/2025 8:14:32 a.m. |



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

| Accesorio               | Marca | Descripcion | Referencia | Cantidad | Total |
|-------------------------|-------|-------------|------------|----------|-------|
| AIRE ACONDICIONADO      |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| ALARMA                  |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| BLOQUEO CENTRAL         |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| CINTURONES DE SEGURIDAD |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| DESEMPAÑADOR            |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| DIRECCION HIDRAULICA    |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| ESPEJO RETROVISOR       |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| ESPEJOS ELECTRICOS      |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| EXPLORADORAS            |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| PARLANTES               |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| PLUMILLA TRASERA        |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| RADIO CD                |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| RELOJ                   |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| RINES                   |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| TERCER STOP             |       |             |            | 1        | \$ 0  |
| VIDRIOS ELECTRICOS      |       |             |            | 1        | \$ 0  |

ADICIONALES

| Accesorio             | Marca    | Descripcion       | Referencia | Cantidad | Total      |
|-----------------------|----------|-------------------|------------|----------|------------|
|                       | OTROS    | CAMARA DE REVERSA | NA         | 1        | \$ 140.000 |
|                       | OTROS    | SENSOR DE REVERSA | NA         | 1        | \$ 0       |
|                       | ORIGINAL | AIR BAG           | ORIGINAL   | 6        | \$ 0       |
|                       | ORIGINAL | ABS               | ORIGINAL   | 1        | \$ 0       |
| LLANTAS               | OPCIONAL |                   |            | 4        | \$ 0       |
| PELICULA DE SEGURIDAD | OPCIONAL |                   | OPCIONAL   | 1        | \$ 180.000 |
| PORTA EQUIPAJE        | OPCIONAL |                   |            | 1        | \$ 250.000 |



NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS                                                     |
| DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS |
| PINTURA PRESENTA IMPUREZAS                                                                        |
| PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS                                                                |
| SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA                                                                         |
| SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS         |



OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

| Servicio      | Observacion                                                                                                                                                                                                                                                                 | Usuario                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| OBSERVACIONES | (NO. CAUSAL RECHAZO: VEHICULO PRESENTA LLANTAS EN MAL ESTADO,) FALTA TAPA GANCHO REMOLQUE, RETROVISOR IZQUIERDO MALO. SUMIDOS, RAYONES, GOLPES EN PIEZAS DE LATONERÍA, HUMEDAD POR CÁRTER, TAPICERIA SUCIA, SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN. | ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ |



PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| PRUEBA RALENTI               | inHg    |
| PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE | inHg    |
| PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO   | 0- inHg |



COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

|            |     |            |     |
|------------|-----|------------|-----|
| CILINDRO 1 | Psi | CILINDRO 5 | Psi |
| CILINDRO 2 | Psi | CILINDRO 6 | Psi |
| CILINDRO 3 | Psi | CILINDRO 7 | Psi |
| CILINDRO 4 | Psi | CILINDRO 8 | Psi |



DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

|                         |
|-------------------------|
| Servicio de Dinamometro |
|-------------------------|



PISTA

COLSERAUTO S.A

|              |           |        |  |
|--------------|-----------|--------|--|
| CONVENCIONES |           |        |  |
| Deficiente   | Aceptable | Optimo |  |

FRENOS

|                   |                 |               |
|-------------------|-----------------|---------------|
| RUEDAS DELANTERAS | RUEDAS TRASERAS | FRENO DE MANO |
|-------------------|-----------------|---------------|

SUSPENSIÓN

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EJES DELANTEROS | EJES TRASEROS |
|-----------------|---------------|

ALINEACIÓN Y LLANTAS

| % VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS |                           |                       |                         | ALINEACION |             |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|
| Rueda Delantera Derecha      | Rueda Delantera Izquierda | Rueda Trasera Derecha | Rueda Trasera Izquierda | Primer Eje | Segundo Eje |
|                              |                           |                       |                         |            |             |

CALI 30 De septiembre De 2025

SEÑORES  
 AUTO SAS  
 CALI

**AVALUO COMERCIAL PLACA: HER177**

| Datos del Vehículo |                  |              |                   |
|--------------------|------------------|--------------|-------------------|
| DESCRIPCION        | DATOS            | DESCRIPCION  | DATOS             |
| MARCA              | RENAULT          | N° DE CHASIS | 93YRHACA2LJ911680 |
| CLASE              | CAMIONETA PASAJ. | N° DE SERIAL | 93YRHACA2LJ911680 |
| TIPO DE PINTURA    | Metalizada       | NACIONALIDAD | BRA               |
| TIPO DE CARROCERIA | MONOVOL          | TIPO DE CAJA | MECANICA          |
| MODELO             | 2020             | SERVICIO     | PARTICULAR        |
| COLOR              | GRIS             | KILOMETRAJE  | 60975             |
| N° DE MOTOR        | F4RE412C160269   | CONBUSTIBLE  | GASOLINA          |

| DESCRIPCION       | VALORES       |
|-------------------|---------------|
| VALOR FASECOLDA:  | \$ 64.300.000 |
| VALOR COLSERAUTO: | \$ 64.300.000 |
| VALOR ACCESORIOS: | \$ 570.000    |

Este avalúo no compromete a Colserauto S.A. en la comercialización, ni aseguramiento del vehículo

Cordialmente



Juan Felipe Collazos Gomez

CDA CDA CALI SUR

**CENTROS DE SERVICIO:** Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín.  
**CENTROS AUTORIZADOS:** Presencia en más de 30 ciudades a nivel nacional.

**TALLERES:** Bogotá, Bucaramanga

**Pbx:** 7452121 **Línea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente:** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com

