



FECHA:	30/09/2025	PLACA:	LCL612
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1632884991	ROMBO:	12
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR			
ASEGURABLE: NO			

D
A
T
O
S

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	DUSTER OROCH	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1333
COD. FASEC.	08021012	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	H5HA460D043164	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	93Y9SR333PJ239497	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	93Y9SR333PJ239497	ORDEN	1452
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	40255		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel:	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 89.700.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 89.700.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

LATONERIA	#####	87%
PINTURA	#####	85%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: SI. VEHICULO PRESENTA SILENCIADOR GOLPEADO, FALTA CARDAN, CARTERAS CON SELLANTE, TAPICERÍA SUCIA, RINES RAYADOS, SUMIDOS, RAYONES, GOLPES EN PIEZAS, SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN., DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

A
C
C
E
S

O
R
I
O
S

		✓ ORIGINAL		● OPCIONAL		✗ NO TIENE	
	RADIO						
	RADIO CON UNIDAD CD						
	EQUALIZADOR						
	CAJA DE CD'S						
	PLANTA						
	PARLANTES						
	TWITER						
	VIDRIOS ELECTRICOS						
	PELICULA DE SEGURIDAD						
	DESEMPAÑADOR						
	ESPEJO RETROVISOR						
	ESPEJOS ELECTRICOS						
	PLUMILLA TRASERA						
	BLOQUEO CENTRAL						
	3er. STOP						
	DIRECCION ASISTIDA						
	DIRECCION HIDRAULICA						
	AIRE ACONDICION.						
	LLANTAS						
	COPAS						
	RINES						
	AMPLIACIONES						
	ALARMA						
	RELOJ						
	CINTURONES DE SEGURIDAD						
	ENCENDEDOR						
	TAPICERIA DE CUERO						
	EXPLODADORAS						
	PORTA EQUIPAJE						
	TECHO CORREDIZO						
	SPOILER						
	OTROS						

	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
	PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	\$ 0				
	LLANTAS	OPCIONAL R16	4	\$ 0				
	ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0				
	AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0				


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente 50% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable

RUEDAS TRASERAS



61% - 100% Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente 40% - 60% Aceptable 61% - 100% Optimo


Observaciones:

A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS
0% - 39% Deficiente 40% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo 5m a 10m Aceptable 10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA RENAULT CLASE PICKUP DOBLE CAB TIPO DUSTER OROCH



30/09/2025



30/09/2025

30/09/2025

30/09/2025

30/09/2025

30/09/2025



FECHA: 30/09/2025 PLACA: LCL612
 ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros
 No.INSPECCION: 1632884991 ROMBO: 12
 CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR
 ASEGURABLE: NO

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	MODELO	2023
TIPO	DUSTER OROCH	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1333
COD. FASEC.	08021012	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	H5HA460D043164	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	93Y9SR333PJ239497	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	93Y9SR333PJ239497	ORDEN	1452
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	40255		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 89.700.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 89.700.000	
V/R ACCESORIOS		

SI. VEHICULO PRESENTA SILENCIADOR GOLPEADO, FALTA CARDAN, CARTERAS CON SELLANTE, TAPICERÍA SUCIA, RINES RAYADOS, SUMIDOS, RAYONES, GOLPES EN PIEZAS, SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,



FECHA:	30/09/2025	PLACA:	LCL612
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1632884991	ROMBO:	12
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	NO		

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	MODELO	2023
TIPO	DUSTER OROCH	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1333
COD. FASEC.	08021012	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	H5HA460D043164	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	93Y9SR333PJ239497	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	93Y9SR333PJ239497	ORDEN	1452
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	40255		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS	
V/R FASECOLD	\$ 89.700.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 89.700.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	0.00
LLANTAS	OPCIONAL R16	4	0.00
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	0.00
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	0.00

ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

COLSERAUTO**INFORME TÉCNICO**

2066287

FECHA:	30/09/2025	No. Informe	
PLACA:		Ciudad	1632884991

LCL612**CDA CALI SUR**

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL

Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	
MODELO	
NACIONALIDAD	2023
COLOR	
CILINDRAJE	BLANCO

NOMBRE	
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	AUTO SAS
DIRECCION	9010377188
TELEFONO	CL 15 20 77
	3004929989
Rombo	12

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

H5HA460D043164**93Y9SR333PJ239497****93Y9SR333PJ239497****DOCUMENTOS**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033597791

PLACA LCL612	MARCA RENAULT	LINEA DUSTER OROCH	MODELO 2023
CILINDRADA CC 1.333	COLOR BLANCO GLACIAL (V)	SERVICIO PARTICULAR	
CHASIS DE VEHICULO CAMIONETA	TIPO CARROCERIA DOBLE CABINA CON GASOLINA	COMBUSTIBLE 5	CAPACIDAD Kg/PS.
NÚMERO DE MOTOR H5HA460D043164	REG N	VIN 93Y9SR333PJ239497	
NÚMERO DE SERIE 93Y9SR333PJ239497	REG N	NÚMERO DE CHASIS 93Y9SR333PJ239497	REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) AUTO S.A.S	IDENTIFICACION NIT 901037718		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE ***** POTENCIA HP 154

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 482022000424365 FE. FECHA IMPORT. PUERTAS 07/07/2022 4

LIBERACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA 25/07/2022 FECHA EXP. LIC. TTD. 26/12/2024 FECHA VENCIMIENTO *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTEYTTO SINCELEJO

LT03008395381

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

CHASIS Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐

Fablán Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

OBSERVACIONES

Fablán Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación

COLSERAUTO

Firma

Firma Cliente

Agente (R)
Técnico en identificación de automotores

Bogotá Miraflores Calle 98A # 69C - 15 / PRX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127:



DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	DUSTER OROCH	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1333
COD. FASEC.	08021012	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	H5HA460D043164	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	93Y9SR333PJ239497	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	93Y9SR333PJ239497	ORDEN	1452
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	40255

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:	30/09/2025	PLACA:	LCL612
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632884991	ROMBO:	12
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 89.700.000
V/R COLSERAUTO	\$ 89.700.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	REGULAR *
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 426583

Fecha Expedición: 30 9 2025 Hora: 11:46 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10033597791

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA MCPAL TTEyTTO SINCELE

Fecha matrícula

7/25/2022

PLACA

LCL612

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

93Y9SR333PJ239497

Número de motor

H5HA460D043164

Número de chasis

93Y9SR333PJ239497

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

RENAULT

Línea

DUSTER OROCH

Modelo

2023

Color

BLANCO GLACIAL (V)

Cilindraje

1333

Carrocería

DOBLE CABINA CON PLATON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

306

Peso bruto vehicular

2028

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

1162

Número de registro

455247626

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

346

Identificador de color

13475

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Fecha vencimiento

12/19/2025

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha vigencia

12/20/2024

Fecha expedición

12/19/2024

Número póliza

90130251

Entidad expide Soat

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENT

Fecha vencimiento

7/21/2024

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

7/22/2023

Fecha expedición

7/19/2023

Número póliza

7000011896

Entidad expide Soat

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha vencimiento

7/21/2023

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

7/22/2022

Fecha expedición

7/21/2022

Número póliza

15627100034370

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Tipo de documento

Número de documento

Fecha inicio (Propiedad)

Fecha fin (Propiedad)

AUTO S.A.S

NIT

901037718

12/26/2024

RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMI

NIT

900977629

7/19/2024

12/26/2024

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

IVAN DEL CRISTO GUERRA CAMARGO

Cédula Ciudadanía:

1108762986

7/25/2022

7/19/2024

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

257614907

12/26/2024

AUTORIZADA

STRIA MCPAL TTEyTTO SINCELE

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

243482910

7/19/2024

AUTORIZADA

STRIA MCPAL TTEyTTO SINCELE

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

232795303

3/15/2024

AUTORIZADA

STRIA MCPAL TTEyTTO SINCELE

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

210171837

5/29/2023

AUTORIZADA

STRIA MCPAL TTEyTTO SINCELE

Descripción del trámite

TRÁMITE DUPLICADO PLACA,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

189017179

7/25/2022

AUTORIZADA

STRIA MCPAL TTEyTTO SINCELE

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

CERTIFICADO**COLSERAUTO S.A.**

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehiculo

ORDEN

COLSERAUTO S.A.

FECHA:	30/09/2025	PLACA	LCL612
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	12
No. ORDEN	1632884991	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDA	\$ 89.700.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 89.700.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 0	No. RECIBO	0
TIEMPO	209	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	1452	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	25/09/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A.

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501

VEHICULO

COLSERAUTO S.A.

Placa	LCL612	Clase	PICKUP DOBLE CAB
Modelo	2023	Marca	RENAULT
Código Fasecolda	08021012	No. Chasis	93Y9SR333PJ239497
Kilometraje	40255	No. Serie	93Y9SR333PJ239497
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	H5HA460D043164
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1333
Tipo Caja	MECANICA	Nacionalidad	COL
Color	BLANCO	Tipo carroceria	DOBLE CAB 4P
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	DUSTER OROCH
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A.

  		
Deficiente	Aceptable	Optimo
LATONERIA	87%	
PINTURA	85%	
VIDRIOS	100%	
CHASIS	100%	
TAPICERIA	100%	
FUGAS FLUIDO	100%	
IDENTIFICACIÓN	100%	

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Golpe Medio
		PUERTA DEL.	Sumido
		PUERTA TRAS.	Sumido
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Regular
		CAPOT	Sumido
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Rayon
		PUERTA DEL.	Sumido
		PUERTA TRAS.	Sumido
	VISTA POSTERIOR	TAPA BAUL/COMP.	Sumido
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Plana
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	LLANTA DEL.	60
		LLANTA TRAS.	60
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BARRI /COMPUERTA	BUENO

		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	REGULAR
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	REGULAR
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	SIN FUGA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	70
		LLANTA TRAS.	70
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	BUENO
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO SOPORTE MOTOR	BUENO
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	FUERA DE NIVEL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NIVEL NORMAL
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	BUENO
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
		STOP DER.	Arreglo Regular
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 3



MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehiculo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
RUNT	VERONICA VERA FERNANDEZ	30/09/2025 9:50:13 a.m.
IMPRONTAS	FABIAN MUÑOZ ANGULO	30/09/2025 9:50:13 a.m.
PISTA	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 9:50:13 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 9:50:13 a.m.
VISUAL LIVIANOS	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 9:50:13 a.m.
OBSERVACIONES	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 9:50:13 a.m.
NOVEDADES	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 9:50:13 a.m.
ACCESORIOS	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 9:50:13 a.m.
FOTOS	KEVIN ESTEBAN MOSCOSO MEDINA	30/09/2025 9:50:13 a.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	2	\$ 0
LLANTAS	OPCIONAL		R16	4	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL		OPCIONAL	1	\$ 0

NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

PINTURA PRESENTA IMPUREZAS

PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS

SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	SI. VEHICULO PRESENTA SILENCIADOR GOLPEADO, FALTA CARDAN, CARTERAS CON SELLANTE, TAPICERÍA SUCIA, RINES RAYADOS, SUMIDOS, RAYONES, GOLPES EN PIEZAS, SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN.	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ

PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro

PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES

Deficiente

Aceptable

Optimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1452		
Fecha de Expedición:	30/09/2025	Hora:	10:20

Aspecto del Vehículo

Placa:	LCL612
Marca:	RENAULT
Línea:	DUSTER OROCH
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1333
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	30/09/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	93Y9SR333PJ239497
Número de Serie:	93Y9SR333PJ239497
Número de motor:	H5HA460D043164
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico