



FECHA:	26/09/2025	PLACA:	GFS141
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros			
No.INSPECCION: 1632883726		ROMBO: 30	
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR			
ASEGURABLE:		NO	

D
A
T
O
S

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2020
TIPO	SPORTAGE [4] [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	04606121	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4NAKH042926	NACIONALIDAD	SVK
No. CHASIS	U5YPG81ABLL840665	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	U5YPG81ABLL840665	ORDEN	1437
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	48734		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel:	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 96.300.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 96.300.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

LATONERIA	#####	80%
PINTURA	#####	75%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	85%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: NO).. PRESENTA RETOQUES DE PINTURA, LEVES RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE LATONERÍA. SE SUGIERE MANTENIMIENTOS A ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS. RINES RAYADOS. DESCUADRE EN BOMPER DELANTERO. TESTIGO DE ABS ENCENDIDO. BOCELES RAYADOS. NO PORTA BISEL DE BUMPER DELANTERO, REJILLA DE BOMPER FISURADA. NO PORTA TAPON DE TIRO. PROTECTOR INFERIOR DE MOTOR MALO. LLANTA DELANTERA DERECHA CON PROTUBERANCIA. FAROS OPACOS, NO PORTA TAPA DE FUSILERA INTERNA. MARCO PLASTICO FRONTAL FISURADO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

A
C
C

E S O R I O S	☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE															
	RADIO	RADIO CON UNIDAD CD	EQUALIZADOR	CAJA DE CD'S	PLANTA	PARLANTE	TWITER	VIDRIOS ELECTRICOS	PELICULA DE SEGURIDAD	DESEMPAÑADOR	ESPEJO RETROVISOR	ESPEJOS ELECTRICOS	PLUMILLA TRASERA	BLOQUEO CENTRAL	3er. STOP	DIRECCION ASISTIDA
	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DIRECCION HIDRAULICA	AIRE ACONDICION.	LLANTAS	COPAS	RINES	AMPLIACIONES	ALARMA	RELOJ	CINTURONES DE SEGURIDAD	ENCENDEDOR	TAPICERIA DE CUERO	EXPLOSIONES	PORTA EQUIPAJE	TECHO CORREDIZO	SPOILER	OTROS
	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
	DESCRIPCION				DESCRIPCION				DESCRIPCION				DESCRIPCION			
	MARCA REFERENCIA				MARCA REFERENCIA				MARCA REFERENCIA				MARCA REFERENCIA			
	CANTIDAD				CANTIDAD				CANTIDAD				CANTIDAD			
	VALOR				VALOR				VALOR				VALOR			
	ABS				ORIGINAL ORIGINAL				1				\$ 0			
	AIR BAG				ORIGINAL ORIGINAL				2				\$ 0			


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente
50% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo


Observaciones:

A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS
0% - 39% Deficiente
40% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo
5m a 10m Aceptable
10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA KIA

CLASE CAMIONETA PASAJ.

TIPO SPORTAGE [4] [FL]



26/09/2025



26/09/2025



26/09/2025



26/09/2025



26/09/2025



26/09/2025



FECHA: 26/09/2025

PLACA:

GFS141

ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

No.INSPECCION: 1632883726

ROMBO:

30

CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR

ASEGURABLE: NO

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2020
TIPO	SPORTAGE [4] [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	04606121	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4NAKH042926	NACIONALIDAD	SVK
No. CHASIS	U5YPG81ABLL840665	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	U5YPG81ABLL840665	ORDEN	1437
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	48734		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 96.300.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 96.300.000	
V/R ACCESORIOS		

NO).. PRESENTA RETOQUES DE PINTURA, LEVES RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE LATONERÍA. SE SUGIERE MANTENIMIENTOS A ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS. RINES RAYADOS. DESCUADRE EN BOMPER DELANTERO. TESTIGO DE ABS ENCENDIDO. BOCELES RAYADOS. NO PORTA BISEL DE BUMPER DELANTERO, REJILLA DE BUMPER FISURADA. NO PORTA TAPON DE TIRO. PROTECTOR INFERIOR DE MOTOR MALO. LLANTA DELANTERA DERECHA CON PROTUBERANCIA. FAROS OPACOS, NO PORTA TAPA DE FUSILERA INTERNA. MARCO PLASTICO FRONTAL FISURADO., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,



MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2020
TIPO	SPORTAGE [4] [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	04606121	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4NAKH042926	NACIONALIDAD	SVK
No. CHASIS	USYPG81ABLL840665	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	USYPG81ABLL840665	ORDEN	1437
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	48734		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

FECHA:	26/09/2025	PLACA:		GFS141
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632883726	ROMBO:	30	
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR			
ASEGURABLE:	NO			

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS	
V/R FASECOLD	\$ 96.300.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 96.300.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	0.00
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	0.00

MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

2066186

COLSERAUTO

INFORME TÉCNICO

FECHA:	26/09/2025	No. Informe	1632883726
PLACA:	GES141	Ciudad	EDA-CALI-SUR

GFS141
Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL.
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS		DETALLES	
Marca	KIA	No. Serie	AUTO SAS
Clase	CAMIONETA PASAJ.	Oficina de Origen (M/T)	9010377188
TPQ	SPORTAGE [4] [FL]	Inspección	CL 15 20 77
Modelo	2020	Teléfono	3004929989
Nat. Vehículo	SVK	Rollos	30
Color	BLANCO		

No. MOTOR	No. SERIE	No. CHASIS
G4NAKH042926	U5YPG81ABLL840665	U5YPG81ABLL840665

DOCUMENTOS			
		REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE	
LICENCIA DE TRÁNSITO No.		10034295563	
PUNTO GFS141	MARCA KIA	LÍNEA SPORTAGE	MODELO 2020
CILINDRADA CC. 1.999	COLOR BLANCO	SERVICIO PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA WAGON	COMBUSTIBLE GASOLINA	CAPACIDAD litros 5
NÚMERO DE MOTOR G4NAKH042926	BEG N	VIN U5YPG81ABLL840665	
NÚMERO DE SERIE *****	BEG N	NÚMERO DE CHASIS U5YPG81ABLL840665	BEG N
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) AUTO S.A.S		IDENTIFICACIÓN NIT-901037718	
		ESTADO DE LA LICENCIA 	
		FECHA EXP. LIC. TTE. 13/05/2025	
		FECHA VENCIMIENTO ****	
		FECHA REPORTE PUERTAS 18/01/2020 5	
		OBSERVACIONES AL PROPIETARIO	
		STRIA TToYTTE MCPAL POPAYAN	
		LT07003798596	
Sistema control de Calidad			

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐
 Regrabado ☐
 Grabado ☐

SERIAL Original ☐
 Regrabado ☐
 Grabado ☐

CHASIS Original ☐
 Regrabado ☐
 Grabado ☐

IMPRESIONES

IMPRESION MOTOR

IMPRESION SERIAL

IMPRESION CHASIS

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____ Agente (R) Técnico en identificación de automotores	Firma Cliente _____ CC
---	---

Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A.** es la base de exclusividad en materia técnica y la documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Aul mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo original cuando.

GO-FO-015
Versión 11

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Américas:** Calle 17 # 43-60 - **Bogotá Puente Aranda:** Calle 17 # 62-42 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (5723) 368 6448 - **Barranquilla Vehículos Pesados:** Calle 30 # 30 - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - **Bucaramanga Vehículos Livianos:** Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3581 - **Bucaramanga Vehículos Pesados:** Rm 2 Autopista Geov-Bucaramanga Cdt. 321 - 470 8366 - **Medellín Vehículos Livianos:** Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205 9226 - (604) 389 6464 Cel. 313 395 4716 - **Medellín Vehículos Pesados:** Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares 5.8 / PBX: (574) 262 4813 - **Cali Flora:** Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 / 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cúcuta Vehículos Livianos y Pesados:** Av. El Libertador # 2 - 100 Cel. 3702134922 - **Cartagena:** Cra 81B 24 346 Cel. 3214985603

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTEN EN WWW.COLSERAUTOS.COM



DATOS

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2020
TIPO	SPORTAGE [4] [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1999
COD. FASEC.	04606121	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	G4NAKH042926	NACIONALIDAD	SVK
No. CHASIS	U5YPG81ABLL840665	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	U5YPG81ABLL840665	ORDEN	1437
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	48734

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	REGULAR *

FECHA:	26/09/2025	PLACA:	GFS141
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632883726	ROMBO:	30
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDIA	\$ 96.300.000
V/R COLSERAUTO	\$ 96.300.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	ALERTA ENCENDIDA *
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	MALO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 425890

Fecha Expedición: 26 9 2025 Hora: 3:48 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10034295563

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA TTOyTTE MCPAL POPAYA

Fecha matrícula

2/12/2020

PLACA

GFS141

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

U5YPG81ABLL840665

Número de motor

G4NAKH042926

Número de chasis

U5YPG81ABLL840665

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

KIA

Línea

SPORTAGE

Modelo

2020

Color

BLANCO

Cilindraje

1999

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

0

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

2053

Número de registro

272940666

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

8

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM

Fecha expedición

Fecha vigente

Vigencia RTM

CDA PASOANCHO SAS

4/4/2025

4/4/2026

SI

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VIGENTE

5/7/2025

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

5/7/2026

5/8/2025

14289413433230

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A

NO VIGENTE

4/22/2024

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

4/22/2025

4/23/2024

114100312140100

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

NO VIGENTE

4/11/2023

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

4/11/2024

4/12/2023

33251130

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

NO VIGENTE

4/8/2022

Fecha vencimiento

Fecha vigencia

Número póliza

4/8/2023

4/9/2022

83138188

Entidad expide Soat

Estado del registro de la póliza

Fecha expedición

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE	2/11/2021
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
2/11/2022	2/12/2021	80528354

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
AUTO S.A.S	NIT	901037718	5/13/2025	
MANUEL ESTIBEN CHINDICUE ARIAS	Cédula Ciudadanía	1061730158	2/12/2020	5/13/2025

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
266953397	5/9/2025	AUTORIZADA	STRIA TToYtTE MCPAL POPAYA

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
266863284	5/7/2025	RECHAZADA	STRIA TToYtTE MCPAL POPAYA

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

266733821

5/6/2025

RECHAZADA

STRIA TTOyTTE MCPAL POPAYA

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

265220271

4/7/2025

RECHAZADA

STRIA TTOyTTE MCPAL POPAYA

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

265039491

4/4/2025

APROBADA

CDA PASOANCHO SAS

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	26/09/2025	PLACA	GFS141
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	30
No. ORDEN	1632883726	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDA	\$ 96.300.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 96.300.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 0	No. RECIBO	0
TIEMPO	1115	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	1437	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	25/09/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501

VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	GFS141	Clase	CAMIONETA PASAJ.
Modelo	2020	Marca	KIA
Código Fasecolda	04606121	No. Chasis	U5YPG81ABLL840665
Kilometraje	48734	No. Serie	U5YPG81ABLL840665
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	G4NAKH042926
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1999
Tipo Caja	TIPTRONICA	Nacionalidad	SVK
Color	BLANCO	Tipo carroceria	MONOVOL
Tipo de Pintura	Plana	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	SPORTAGE [4] [FL]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

Deficiente	Aceptable	Optimo	
LATONERIA	80%		
PINTURA	75%		
VIDRIOS	100%		
CHASIS	100%		
TAPICERIA	85%		
FUGAS FLUIDO	100%		
IDENTIFICACIÓN	100%		

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	NA
		FUGA LIQ. FRENO	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Arreglo Regular
		GUARDAFANGO	Arreglo Regular
		PARAL CENTRAL	Sumido
		PUERTA DEL.	Arreglo Regular
		PUERTA TRAS.	Arreglo Malo
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Regular
		FRONTAL	Regular
	VISTA IZQUIERDA	GUARDAFANGO	Arreglo Bueno
		PUERTA DEL.	Arreglo Bueno
		PUERTA TRAS.	Arreglo Bueno
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Rayon
		PLATON	NA
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Metalizada
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	L LANTA DEL.	10

		LLANTA TRAS.	40
		RETROVISOR	Rayon
VISTA EXTERIORES		AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
VISTA INFERIOR		CUNA MOTOR	Sumido
		ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	REGULAR
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	MALO
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
VISTA INTERIOR		CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	REGULAR
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	ALERTA ENCENDIDA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
VISTA IZQUIERDA		LLANTA DEL.	80
		LLANTA TRAS.	60
VISTA MOTOR		ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NA
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	REGULAR
		ESTADO SOPORTE MOTOR	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	FUERA DE NIVEL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	BUENO
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
VISTA POSTERIOR		STOP DER.	Rotura Fuerte
VISTA SUPERIOR		TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 5
TAPICERIA		ESTADO TAPICERIA	ACEPTABLE



MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehiculo? No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
VISUAL LIVIANOS	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	26/09/2025 3:42:17 p.m.
OBSERVACIONES	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	26/09/2025 3:42:17 p.m.
NOVEDADES	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	26/09/2025 3:42:17 p.m.
ACCESORIOS	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	26/09/2025 3:42:17 p.m.
PISTA	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	26/09/2025 3:42:17 p.m.
PERITAJE COMERCIAL	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO	26/09/2025 3:42:17 p.m.
RUNT	ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA	26/09/2025 3:42:17 p.m.
IMPRONTAS	ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA	26/09/2025 3:42:17 p.m.

ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES					
Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
AMPLIACIONES				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION ASISTIDA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0
ADICIONALES					
Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	2	\$ 0

NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

PINTURA PRESENTA IMPUREZAS

PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS

SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA

SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ

PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	NO).. PRESENTA RETOQUES DE PINTURA, LEVES RAYONES Y SUMIDOS EN PIEZAS DE LATONERÍA. SE SUGIERE MANTENIMIENTOS A ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS. RINES RAYADOS. DESCUADRE EN BOMPER DELANTERO. TESTIGO DE ABS ENCENDIDO. BOCELES RAYADOS. NO PORTA BISEL DE BUMPER DELANTERO, REJILLA DE BOMPER FISURADA. NO PORTA TAPON DE TIRO. PROTECTOR INFERIOR DE MOTOR MALO. LLANTA DELANTERA DERECHA CON PROTUBERANCIA. FAROS OPACOS, NO PORTA TAPA DE FUSILERA INTERNA. MARCO PLASTICO FRONTAL FISURADO.	MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO

PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro

PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES







Deficiente

Aceptable

Optimo

FRENOS			
RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS	
FRENO DE MANO			
SUSPENSIÓN			
EJES DELANTEROS		EJES TRASEROS	
ALINEACIÓN Y LLANTAS			
% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda
			

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1437		
Fecha de Expedición:	26/09/2025	Hora:	03:43

Aspecto del Vehículo

Placa:	GFS141
Marca:	KIA
Línea:	SPORTAGE [4] [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	BLANCO
Cilindraje (cc):	1999
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	26/09/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	U5YPG81ABLL840665
Número de Serie:	U5YPG81ABLL840665
Número de motor:	G4NAKH042926
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2020

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico