



FECHA:	29/09/2025	PLACA:	HDS981
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1632884401	ROMBO:	13
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR			
ASEGURABLE: SI			

D
A
T
O
S

MARCA	SUZUKI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2015
TIPO	GRAND VITARA [3] [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	2393
COD. FASEC.	08806010	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	J24B-1257631	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JS3TE04V9F4100444	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	JS3TE04V9F4100444	ORDEN	1432
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	94292		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel:	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 51.400.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 51.400.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 1.050.000		

LATONERIA	#####	76%
PINTURA	#####	75%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	86%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: VH PRESENTA ACABADOS REGULARES EN LATONERÍA, SUMIDOS Y RAYONES, FUGA CAJA DE VELOCIDADES, Y TRANSMISIÓN, CARTERA PUERTA IZQUIERDA DETERIORADA, CUBIERTA PALANCA DE CAMBIOS SUELTA, LUZ MEDIA TRASERA DERECHA Y LUZ REVERSA DERECHA MALAS, ASPERSOR PLUMILLA TRASERA MALO. SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO AL TREN TRASERO, TREN DELANTERO, FRENOS, Y LOS REQUERIDOS POR KILOMETRAJE., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

A
C
C
E
S

O
R
I
O
S

☒ ORIGINAL ☒ OPCIONAL ☒ NO TIENE															
✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗

	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
	PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	\$ 300.000
	RADIO DVD	OPCIONAL OPCIONAL	1	\$ 500.000
	SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 250.000


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente
50% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo


S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo

Observaciones:

A
L
I
N
E
A
C
I
O
N
Y
L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS
0% - 39% Deficiente
40% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo
5m a 10m Aceptable
10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S
V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA SUZUKI

CLASE CAMIONETA PASAJ.

TIPO GRAND VITARA [3] [FL]



29/09/2025



29/09/2025



29/09/2025



29/09/2025



29/09/2025



29/09/2025



FECHA: 29/09/2025 PLACA: HDS981
 ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros
 No.INSPECCION: 1632884401 ROMBO: 13
 CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR
 ASEGURABLE: SI

MARCA	SUZUKI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2015
TIPO	GRAND VITARA [3] [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	2393
COD. FASEC.	08806010	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	J24B-1257631	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JS3TE04V9F4100444	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	JS3TE04V9F4100444	ORDEN	1432
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	94292		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 51.400.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 51.400.000	
V/R ACCESORIOS		

VH PRESENTA ACABADOS REGULARES EN LATONERÍA, SUMIDOS Y RAYONES, FUGA CAJA DE VELOCIDADES, Y TRANSMISIÓN, CARTERA PUERTA IZQUIERDA DETERIORADA, CUBIERTA PALANCA DE CAMBIOS SUELTA, LUZ MEDIA TRASERA DERECHA Y LUZ REVERSA DERECHA MALAS, ASPERSOR PLUMILLA TRASERA MALO. SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO AL TREN TRASERO, TREN DELANTERO, FRENOS, Y LOS REQUERIDOS POR KILOMETRAJE., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,



FECHA:	29/09/2025	PLACA:	HDS981
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1632884401	ROMBO:	13
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	SI		

MARCA	SUZUKI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2015
TIPO	GRAND VITARA [3] [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	2393
COD. FASEC.	08806010	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	J24B-1257631	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JS3TE04V9F4100444	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	JS3TE04V9F4100444	ORDEN	1432
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	94292		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 51.400.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 51.400.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 1.050.000		
LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS			

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	300000.00
RADIO DVD	OPCIONAL OPCIONAL	1	500000.00
SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	250000.00

FELIX MARIO HERRERA

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

COLSERAUTO**INFORME TÉCNICO**

2066251

FECHA:

29/09/2025

No. Informe

Ciudad

1632884401

PLACA:

HDS981

CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad**DATOS**

MARCA	
CLASE	SUZUKI
TIPO	CAMIONETA PASAJ.
MODELO	GRAND VITARA [3] [FL]
NACIONALIDAD	2015
COLOR	JAP
CILINDRAJE	PLATA

NOMBRE	AUTO SAS
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	9010377188
DIRECCIÓN	CL 15 20 77
TELÉFONO	3004929989
Rombo	13

No. MOTOR

No. SERIE

No. CHASIS

J24B-1257631

JS3TE04V9F4100444

JS3TE04V9F4100444

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 1003143786

PLACA: HDS981 MARCA: SUZUKI LINEA: GRAND VITARA AÑO: 2015

CILINDRAJE: 2.393 COLOR: PLATA SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA TIPO CARROTERIA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD: 5

NÚMERO DE MOTOR: J24B-1257631 REG. VIN: JS3TE04V9F4100444

NÚMERO DE SERIE: JS3TE04V9F4100444 REG. NÚMERO DE CHASIS: JS3TE04V9F4100444


PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): AUTO SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 901037718

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: BLINDAJE: 164 POTENCIA HP: 164

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: RS2014000070869 IE: 27/05/2014 PUERTAS: 5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: FECHA MATRÍCULA: 01/07/2014 FECHA EXP. LIC. TTO.: 26/03/2024 FECHA VENCIMIENTO: *****

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTOYTE MCPAL VILLAVICENCIO



LT02007733347

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐

SERIAL Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐

CHASIS Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐

J24B-1257631

JS3TE04V9F4100444

JS3TE04V9F4100444

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación

COLSERAUTO

Firma
Agente (R)Firma Cliente
C.C.

Técnico en identificación de automotores

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - Bogotá Puente



DATOS

MARCA	SUZUKI	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2015
TIPO	GRAND VITARA [3] [FL]	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	2393
COD. FASEC.	08806010	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	J24B-1257631	NACIONALIDAD	JAP
No. CHASIS	JS3TE04V9F4100444	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	JS3TE04V9F4100444	ORDEN	1432
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	94292

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:

29/09/2025

PLACA:

HDS981

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros

No.INSPECCION:

1632884401

ROMBO:

13

CENTRO DE INSPECCION:

CDA CALI SUR

ASEGURABLE:

No Aplica

NOMBRE

AUTO SAS

IDENTIFICACION

9010377188

DIRECCION

CL 15 20 77

TELEFONO

3004929989

V/R CLIENTE

\$ 0

V/R FASECOLD

\$ 51.400.000

V/R COLSERAUTO

\$ 51.400.000

V/R ACCESORIOS

\$ 1.050.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	NO VERIFICABLE
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	REGULAR *

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	29/09/2025	PLACA	HDS981
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	13
No. ORDEN	1632884401	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	SI	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDA	\$ 51.400.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 51.400.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 1.050.000	No. RECIBO	0
TIEMPO	293	FORMA DE PAGO	30
ReInspección			
REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	
SOLICITUD DE SERVICIO			
No. SOLICITUD	1432	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	25/09/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501

VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	HDS981	Clase	CAMIONETA PASAJ.
Modelo	2015	Marca	SUZUKI
Código Fasecolda	08806010	No. Chasis	JS3TE04V9F4100444
Kilometraje	94292	No. Serie	JS3TE04V9F4100444
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	J24B-1257631
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	2393
Tipo Caja	MECANICA	Nacionalidad	JAP
Color	PLATA	Tipo carroceria	MONOVOL
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	AUTO SAS
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	GRAND VITARA [3] [FL]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

☹️ 😊 😊		
Deficiente	Aceptable	Optimo
LATONERIA	76%	
PINTURA	75%	
VIDRIOS	100%	😊
CHASIS	100%	😊
TAPICERIA	100%	😊
FUGAS FLUIDO	86%	
IDENTIFICACIÓN	100%	😊

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	Si
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	Si
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Sumido
		GUARDAFANGO	Arreglo Regular
		PUERTA DEL.	Arreglo Regular
		PUERTA TRAS.	Arreglo Regular
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Regular
		CAPOT	Arreglo Regular
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Arreglo Bueno
		GUARDAFANGO	Arreglo Regular
		PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Arreglo Regular
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Regular
		PLATON	NA
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Plana
		VIDRIOS DEL.	Eléctricos
		VIDRIOS TRAS.	Eléctricos
	VISTA DERECHA	BOCILES	NA

		BOCELES	70
		LLANTA DEL.	70
	VISTA EXTERIORES	LLANTA TRAS.	BUENO
		AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	NO FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	REGULAR
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	REGULAR
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	BUENO
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	SIN FUGA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	FUGA CONTINUA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	FUGA CONTINUA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	NA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	BOCELES	NA
		LLANTA DEL.	70
		LLANTA TRAS.	70
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	BUENO
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	BUENO
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	REGULAR
		ESTADO SOPORTE MOTOR	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	FUERA DE NIVEL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NIVEL NORMAL
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	FUERA DE NIVEL
		TENSION CORREAS	NO VERIFICABLE
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
		STOP DER.	Arreglo Regular
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 5



MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC		
DETALLE DEL SERVICIO		
Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
IMPRONTAS	FABIAN MUÑOZ ANGULO	29/09/2025 10:13:52 a.m.
RUNT	ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA	29/09/2025 10:13:52 a.m.
FOTOS	KEVIN ESTEBAN MOSCOSO MEDINA	29/09/2025 10:13:52 a.m.
PISTA	FELIX MARIO HERRERA	29/09/2025 10:13:52 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	FELIX MARIO HERRERA	29/09/2025 10:13:52 a.m.
VISUAL LIVIANOS	FELIX MARIO HERRERA	29/09/2025 10:13:52 a.m.
OBSERVACIONES	FELIX MARIO HERRERA	29/09/2025 10:13:52 a.m.
NOVEDADES	FELIX MARIO HERRERA	29/09/2025 10:13:52 a.m.

 ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES					
Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
COPAS				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ENCENDEDOR				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
PORTA EQUIPAJE				1	\$ 0
RADIO				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
TWITER				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES					
Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	OPCIONAL	RADIO DVD	OPCIONAL	1	\$ 500.000
	OTROS	SENSOR DE REVERSA	NA	1	\$ 250.000
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS			1	\$ 300.000

 NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

 OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	VH PRESENTA ACABADOS REGULARES EN LATONERÍA, SUMIDOS Y RAYONES, FUGA CAJA DE VELOCIDADES, Y TRANSMISIÓN, CARTERA PUERTA IZQUIERDA DETERIORADA, CUBIERTA PALANCA DE CAMBIOS SUELTA, LUZ MEDIA TRASERA DERECHA Y LUZ REVERSA DERECHA MALAS, ASPERSOR PLUMILLA TRASERA MALO. SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO AL TREN TRASERO, TREN DELANTERO, FRENOS, Y LOS REQUERIDOS POR KILOMETRAJE.	FELIX MARIO HERRERA

 PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

 COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

 DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro	
-------------------------	--

 PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES







Deficiente

Acceptable

Optimo

FRENOS			
RUEDAS DELANTERAS		RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
SUSPENSIÓN			
EJES DELANTEROS		EJES TRASEROS	
ALINEACIÓN Y LLANTAS			
% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS		ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda
			

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1432		
Fecha de Expedición:	29/09/2025	Hora:	10:16

Aspecto del Vehículo

Placa:	HDS981
Marca:	SUZUKI
Línea:	GRAND VITARA [3] [FL]
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	2393
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	29/09/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	JS3TE04V9F4100444
Número de Serie:	JS3TE04V9F4100444
Número de motor:	J24B-1257631
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2015

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico