



FECHA:	30/09/2025	PLACA:	LCZ952
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1632885151	ROMBO:	23
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR			
ASEGURABLE: NO			

D
A
T
O
S

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	DUSTER OROCH	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS ESTRELLA	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	08021005	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	H5HA452D007375	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	93Y9SR8ZSPJ239708	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	93Y9SR8ZSPJ239708	ORDEN	1447
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	61658		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel:	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 85.300.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 85.300.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 190.000		

LATONERIA	#####	77%
PINTURA	#####	75%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	97%
TAPICERIA	#####	85%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO:GOLPES FUERTES EN LATONERIA,;;; PRESENTA REPARACIONES EN LATONERIA CON MALOS ACABADOS, RAYONES Y SUMIDOS, REFUERZO PISOS GOLPEADO, CAUCHOS MARCOS REGULARES, RUIDO ANORMAL EN MOTOR, TAPICERIA SUCIA, TESTIGO DE MANTENIMIENTO ENCENDIDO, PLATON GOLPEADO, REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION, FRENOS Y DIRECCION., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHICULO PRESENTA MALAS REPARACIONES EFECTUADAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

A
C
C
E
S
O

O
R
I
O
S

☒ ORIGINAL ☐ OPCIONAL ☒ NO TIENE															
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗

	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
	PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	\$ 190.000
	ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0
	AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	\$ 0
	CARPAS	OTROS NA	1	\$ 0
	PROTECTOR PLATON	OTROS NA	1	\$ 0
	SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 0


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente 50% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 39% Deficiente 40% - 60% Aceptable 61% - 100% Optimo

RUEDAS TRASERAS



S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente 40% - 60% Aceptable 61% - 100% Optimo


Observaciones:

A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS
0% - 39% Deficiente 40% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo 5m a 10m Aceptable 10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA RENAULT



30/09/2025

CLASE PICKUP DOBLE CAB



30/09/2025

TIPO DUSTER OROCH



30/09/2025



30/09/2025



30/09/2025



30/09/2025



FECHA: 30/09/2025 PLACA: LCZ952
 ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros
 No.INSPECCION: 1632885151 ROMBO: 23
 CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR
 ASEGURABLE: NO

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	MODELO	2023
TIPO	DUSTER OROCH	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS ESTRELLA	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	08021005	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	H5HA452D007375	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	93Y9SR8ZSPJ239708	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	93Y9SR8ZSPJ239708	ORDEN	1447
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	61658		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 85.300.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 85.300.000	
V/R ACCESORIOS		

ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO:GOLPES FUERTES EN LATONERIA,;;; PRESENTA REPARACIONES EN LATONERIA CON MALOS ACABADOS, RAYONES Y SUMIDOS, REFUERZO PISOS GOLPEADO, CAUCHOS MARCOS REGULARES, RUIDO ANORMAL EN MOTOR, TAPICERIA SUCIA, TESTIGO DE MANTENIMIENTO ENCENDIDO, PLATON GOLPEADO, REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION, FRENOS Y DIRECCION., , PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, VEHICULO PRESENTA MALAS REPARACIONES EFECTUADAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,



MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CAB	MODELO	2023
TIPO	DUSTER OROCH	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS ESTRELLA	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	08021005	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	H5HA452D007375	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	93Y9SR8ZSPJ239708	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	93Y9SR8ZSPJ239708	ORDEN	1447
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	61658		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

FECHA:	30/09/2025	PLACA:	LCZ952
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1632885151	ROMBO:	23
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	NO		

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 85.300.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 85.300.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 190.000		

LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1	190000.00
ABS	ORIGINAL ORIGINAL	1	0.00
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	2	0.00
CARPAS	OTROS NA	1	0.00
PROTECTOR PLATON	OTROS NA	1	0.00
SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	0.00

ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

COLSERAUTO**INFORME TÉCNICO**

2066297

FECHA:		No. Informe	
PLACA:	30/09/2025	Ciudad	1632885151

LCZ952**CDA CALI SUR**

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL

Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	
CLASE	
TIPO	
MODELO	
NACIONALIDAD	2023
COLOR	
CILINDRAJE	GRIS ESTRELLA

NOMBRE	
CEDULA DE CIUDADANIA (NIT)	AUTO SAS
DIRECCIÓN	9010377188
TELÉFONO	CL 15 20 77
Combo	3004929989
	23

No.MOTOR

No.SERIE

No.CHASIS

H5HA452D007375**93Y9SR8ZSPJ239708****93Y9SR8ZSPJ239708****DOCUMENTOS**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033092818

PLACA **LCZ952** MARCA **RENAULT** LÍNEA **DUSTER OROCH** MODELO **2023**

CILINDRADA CC **1.333** COLOR **GRIS ESTRELLA** SERVICIO **PARTICULAR**

CLASE DE VEHICULO **CAMIONETA** TIPO CARROCERIA **DOBLE CABINA CON GASOLINA** COMBUSTIBLE **307 - 5** CAPACIDAD Kg/PSJ

NÚMERO DE MOTOR **H5HA452D007375** REG. VIN **N 93Y9SR8ZSPJ239708**

NÚMERO DE SERIE ********* REG. NÚMERO DE CHASIS **N 93Y9SR8ZSPJ239708** REG. **N**

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) **AUTO S.A.S** IDENTIFICACION **NIT 901037718**

RESTRICCIÓN MOVILIDAD **BLINDAJE ***** POTENCIA HP 154**


DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN **VE 482022000223109 FECHA IMPORT. 13/04/2022 PUERTAS 4**

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD *********

FECHA MATRICULA **09/06/2022** FECHA EXP. LIC. TTO. **30/10/2024** FECHA VENCIMIENTO *********

ORGANISMO DE TRÁNSITO **STRIA DE TIOYTE MEDELLIN**

LT03008213838

CONCEPTO E IMPRONTAS**MOTOR** Original ☒
Regrabado ☐
Grabado ☐**SERIAL** Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐**CHASIS** Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación**COLSERAUTO****OBSERVACIONES****ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.**Firma
Agente (R)Fabián Muñoz Angulo
Técnico en Sistemas de Identificación**COLSERAUTO**

Firma Cliente





DATOS

MARCA	RENAULT	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP DOBLE CA	MODELO	2023
TIPO	DUSTER OROCH	CARROCERIA	DOBLE CAB 4P
COLOR	GRIS ESTRELLA	CILINDRAJE	1998
COD. FASEC.	08021005	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	H5HA452D007375	NACIONALIDAD	BRA
No. CHASIS	93Y9SR8ZSPJ239708	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	93Y9SR8ZSPJ239708	ORDEN	1447
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	61658

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	NO FUNCIONA *
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEÓ
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	REGULAR *

FECHA:	30/09/2025	PLACA:	LC2952
--------	------------	--------	--------

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632885151	ROMBO:	23
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLD	\$ 85.300.000
V/R COLSERAUTO	\$ 85.300.000
V/R ACCESORIOS	\$ 190.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	REGULAR *
Estado tapicería techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	REGULAR *
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	REGULAR *
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	REGULAR *

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 426595

Fecha Expedición: 30 9 2025 Hora: 11:59 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10033092818

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

Fecha matrícula

6/9/2022

PLACA

LCZ952

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

93Y9SR8ZSPJ239708

Número de motor

H5HA452D007375

Número de chasis

93Y9SR8ZSPJ239708

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

RENAULT

Línea

DUSTER OROCH

Modelo

2023

Color

GRIS ESTRELLA

Cilindraje

1333

Carrocería

DOBLE CABINA CON PLATON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

307

Peso bruto vehicular

2024

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

1209

Número de registro

440927778

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

346

Identificador de color

1870

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Fecha vencimiento

10/27/2025

Estado del registro de la póliza

VIGENTE

Fecha vigencia

10/28/2024

Fecha expedición

10/27/2024

Número póliza

89600876

Entidad expide Soat

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Fecha vencimiento

7/14/2024

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

7/15/2023

Fecha expedición

7/14/2023

Número póliza

86034264

Entidad expide Soat

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Fecha vencimiento

6/7/2023

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

6/8/2022

Fecha expedición

6/7/2022

Número póliza

83514826

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

AUTO S.A.S

Tipo de documento

NIT

Número de documento

901037718

Fecha inicio (Propiedad)

10/29/2024

Fecha fin (Propiedad)

RCI COLOMBIA S.A. COMPañIA DE FINANCIAMI

NIT

900977629

5/15/2024

10/29/2024

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

ANDRES FELIPE PRADO GARCIA

Cédula Ciudadanía:

1037575934

6/9/2022

5/15/2024

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

253593075

10/29/2024

AUTORIZADA

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

237189319

5/15/2024

AUTORIZADA

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

218246505

9/19/2023

APROBADA

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

Descripción del trámite

TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN,

Número de solicitud

Fecha de registro

Estado de solicitud

Entidad

183979194

6/9/2022

AUTORIZADA

STRIA DE TTOyTTE MEDELLIN

Descripción del trámite

TRÁMITE MATRÍCULA INICIAL, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



MAQUINARIA

AMARILLA

PROTECCIÓN

ESCÁNER

CONFIABILIDAD

REVISIÓN

DE MOTO

INSPECCIÓN

SEGURIDAD

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

**COLSERAUTO S.A.**

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehiculo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	30/09/2025	PLACA	LCZ952
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	23
No. ORDEN	1632885151	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDA	\$ 85.300.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 85.300.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 190.000	No. RECIBO	0
TIEMPO	362	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	1447	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	25/09/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501

VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	LC2952	Clase	PICKUP DOBLE CAB
Modelo	2023	Marca	RENAULT
Código Fasecolda	08021005	No. Chasis	93Y9SR8ZSPJ239708
Kilometraje	61658	No. Serie	93Y9SR8ZSPJ239708
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	H5HA452D007375
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1998
Tipo Caja	TIPTRONICA	Nacionalidad	BRA
Color	GRIS ESTRELLA	Tipo carrocería	DOBLE CAB 4P
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	DUSTER OROCH
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

  		
Deficiente	Aceptable	Optimo
LATONERIA	77%	
PINTURA	75%	
VIDRIOS	100%	
CHASIS	97%	
TAPICERIA	85%	
FUGAS FLUIDO	100%	
IDENTIFICACIÓN	100%	

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
	VISTA CHASIS AUTOMOVIL	REF. PISOS DER.	Sumido
		REF. PISOS IZQ.	Sumido
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Rayon
		GUARDAFANGO	Regular
		PUERTA DEL.	Sumido
		PUERTA TRAS.	Rayon
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Regular
		CAPOT	Rayon
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Golpe Fuerte
		GUARDAFANGO	Regular
		PUERTA DEL.	Rayon
		PUERTA TRAS.	Rayon
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Regular
PLATON		NA	
TAPA BAUL/COMP.		Regular	
	VISTA SUPERIOR	CAPOTA	Sumido
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual

		CLASE PINTURA	Plana
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	LLANTA DEL.	90
		LLANTA TRAS.	90
		RETROVISOR	Rayon
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	REGULAR
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	REGULAR
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	REGULAR
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	REGULAR
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	REGULAR
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	FUGA SIN GOTEO
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	REGULAR
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	REGULAR
		ESTADO TAPICERIA TECHO	REGULAR
		ESTADO TIMÓN	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCEDEDOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	NA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	90
		LLANTA TRAS.	90
		RETROVISOR	Rayon
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NA
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	BUENO
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	REGULAR
		ESTADO SOPORTE MOTOR	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	BUENO
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
		STOP DER.	Rotura Fuerte
		STOP IZQ.	Rayado
	VISTA SUPERIOR	CABINA	NA
		TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 5
TAPICERIA		ESTADO TAPICERIA	ACEPTABLE



MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio

Usuario

Fecha Y Hora

IMPRONTAS

FABIAN MUÑOZ ANGULO

30/09/2025 11:46:47 a.m.

RUNT	ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA	30/09/2025 11:46:47 a.m.
PISTA	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 11:46:47 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 11:46:47 a.m.
VISUAL LIVIANOS	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 11:46:47 a.m.
OBSERVACIONES	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 11:46:47 a.m.
NOVEDADES	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 11:46:47 a.m.
ACCESORIOS	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	30/09/2025 11:46:47 a.m.
FOTOS	KEVIN ESTEBAN MOSCOSO MEDINA	30/09/2025 11:46:47 a.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO			NA	1	\$ 0
ALARMA			NA	1	\$ 0
AMPLIACIONES			NA	1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL			NA	1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD			NA	1	\$ 0
DESEMPAÑADOR			NA	1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA			NA	1	\$ 0
ENCENDEDOR			NA	1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR			NA	1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS			NA	1	\$ 0
EXPLORADORAS			NA	1	\$ 0
LLANTAS			NA	1	\$ 0
PARLANTES			NA	1	\$ 0
RADIO CD			NA	1	\$ 0
RELOJ			NA	1	\$ 0
RINES			NA	1	\$ 0
TERCER STOP			NA	1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS			NA	1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	OTROS	CARPAS	NA	1	\$ 0
	OTROS	PROTECTOR PLATON	NA	1	\$ 0
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	2	\$ 0
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	OTROS	SENSOR DE REVERSA	NA	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL			1	\$ 190.000



NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA
VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS
DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
VEHICULO PRESENTA MALAS REPARACIONES EFECTUADAS
SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS



OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	ASEGURABLE NO, CAUSAL DE RECHAZO:GOLPES FUERTES EN LATONERIA,,,, PRESENTA REPARACIONES EN LATONERIA CON MALOS ACABADOS, RAYONES Y SUMIDOS, REFUERZO PISOS GOLPEADO, CAUCHOS MARCOS REGULARES, RUIDO ANORMAL EN MOTOR, TAPICERIA SUCIA, TESTIGO DE MANTENIMIENTO ENCENDIDO, PLATON GOLPEADO, REALIZAR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE SUSPENSION, FRENOS Y DIRECCION.	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ



PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg



COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi



DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro



PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES

Deficiente	Aceptable	Optimo
------------	-----------	--------

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje
😊	😊	😊	😊		

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1447		
Fecha de Expedición:	30/09/2025	Hora:	11:49

Aspecto del Vehículo

Placa:	LCZ952
Marca:	RENAULT
Línea:	DUSTER OROCH
Clase:	PICKUP DOBLE CAB
Tipo Carrocería:	DOBLE CAB 4P
Color:	GRIS ESTRELLA
Cilindraje (cc):	1998
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	30/09/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	93Y9SR8ZSPJ239708
Número de Serie:	93Y9SR8ZSPJ239708
Número de motor:	H5HA452D007375
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2023

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico