



FECHA:	27/09/2025	PLACA:	MST136
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1632883799	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR			
ASEGURABLE: NO			

D
A
T
O
S

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2013
TIPO	TRACKER	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1796
COD. FASEC.	01606223	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CDL157680	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3GNCJ8CE8DL157680	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3GNCJ8CE8DL157680	ORDEN	1433
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	160784		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel:	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 36.600.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 36.600.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		

LATONERIA	#####	64%
PINTURA	#####	60%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	91%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLD, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: VH PRESENTA MALOS ACABADOS EN LATONERÍA, PINTURA DETERIORADA, FUGA POR CÁRTER, UNIÓN CAJA, NO PRESENTA PASO RUEDA DELANTERA DERECHA, Y TAPA DEPOSITO LIMPIA PARABRISAS. TESTIGO FALLA MOTOR EN ALERTA, TAPICERÍA MANCHADA, EXPLORADORA IZQUIERDA Y LUZ BAJA MALOS, AIRE ACONDICIONADO DEFICIENTE, PALANCA DE CAMBIOS DETERIORADA, PITO MALO, PALANCA APERTURA CAPO MALA,, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ,

A
C
C
E
S

O
R
I
O
S

		✓ ORIGINAL		● OPCIONAL		✗ NO TIENE	
	RADIO						
	RADIO CON UNIDAD CD						
	EQUALIZADOR		✗				
	CAJA DE CD'S		✗				
	PLANTA		✗				
	PARLANTES		✓				
	TWITER		✓				
	VIDRIOS ELECTRICOS		✓				
	PELICULA DE SEGURIDAD		●				
	DESEMPAÑADOR		✓				
	ESPEJO RETROVISOR		✓				
	ESPEJOS ELECTRICOS		✓				
	PLUMILLA TRASERA		✓				
	BLOQUEO CENTRAL		✓				
	3er. STOP		✓				
	DIRECCION ASISTIDA		✗				
	DIRECCION HIDRAULICA		✓				
	AIRE ACONDICION.		✓				
	LLANTAS		✓				
	COPAS		✓				
	RINES		✓				
	AMPLIACIONES		✗				
	ALARMA		✓				
	RELOJ		✓				
	CINTURONES DE SEGURIDAD		✓				
	ENCENDEDOR		✓				
	TAPICERIA DE CUERO		✗				
	EXPLORADORAS		✓				
	PORTA EQUIPAJE		✗				
	TECHO CORREDIZO		✗				
	SPOILER		✓				
	OTROS		✗				

	DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
	PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	\$ 0
	SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	\$ 0

DESCRIPCION MARCA REFERENCIA CANTIDAD VALOR


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente 50% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable 61% - 100% Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente 40% - 60% Aceptable 61% - 100% Optimo


Observaciones:

A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS
0% - 39% Deficiente 40% - 70% Aceptable 71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo 5m a 10m Aceptable 10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA CHEVROLET

CLASE CAMIONETA PASAJ.

TIPO TRACKER



27/09/2025



27/09/2025



27/09/2025



27/09/2025



27/09/2025



27/09/2025



FECHA: 27/09/2025

PLACA:

MST136

ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

No.INSPECCION: 1632883799

ROMBO:

2

CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR

ASEGURABLE: NO

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2013
TIPO	TRACKER	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1796
COD. FASEC.	01606223	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CDL157680	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3GNCJ8CE8DL157680	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3GNCJ8CE8DL157680	ORDEN	1433
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	160784		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 36.600.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 36.600.000	
V/R ACCESORIOS		

VH PRESENTA MALOS ACABADOS EN LATONERÍA, PINTURA DETERIORADA, FUGA POR CÁRTER, UNIÓN CAJA, NO PRESENTA PASO RUEDA DELANTERA DERECHA, Y TAPA DEPOSITO LIMPIA PARABRISAS. TESTIGO FALLA MOTOR EN ALERTA, TAPICERÍA MANCHADA, EXPLORADORA IZQUIERDA Y LUZ BAJA MALOS, AIRE ACONDICIONADO DEFICIENTE, PALANCA DE CAMBIOS DETERIORADA, PITO MALO, PALANCA APERTURA CAPO MALA., , DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ,



FECHA:	27/09/2025	PLACA:	MST136
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1632883799	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	NO		

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2013
TIPO	TRACKER	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1796
COD. FASEC.	01606223	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CDL157680	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3GNCJ8CE8DL157680	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3GNCJ8CE8DL157680	ORDEN	1433
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	160784		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 36.600.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 36.600.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 0		
LOS ACCESORIOS Y SUS VALORES AQUI LISTADOS SON ASEGURABLES DEPENDIENDO DE LAS POLITICAS DE LAS COMPAÑIAS			

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS	1	0.00
SENSOR DE REVERSA	OTROS NA	1	0.00

FELIX MARIO HERRERA
INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____
C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

COLSERAUTO**INFORME TÉCNICO**

2066189

FECHA:	27/09/2025		No. Informe
PLACA:	MST136		Ciudad 1632883799

MST136 CDA CALI SUR
 Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
 Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	AUTO SAS
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	9010377188
TIPO	TRACKER	DIRECCIÓN	CL 15 20 77
MODELO	2013	TELÉFONO	3004929989
NACIONALIDAD	MEX	Nombre	2
COLOR	NEGRO		
CILINDRAJE	1.796		
No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS	
CDL157680	3GNCJ8CE8DL157680	3GNCJ8CE8DL157680	

DOCUMENTOS

 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034553973		REGISTRO DE VEHÍCULOS REGISTRO DE PLACAS REGISTRO DE MOTORES REGISTRO DE CHASIS REGISTRO DE TRÁNSITO	
PLACA	MST136	REGISTRO DE VEHÍCULOS	402013000033644
MARCA	CHEVROLET	FECHA REGISTRO	25/01/2013
TIPO	TRACKER FWO LS AT 2013	PUERTAS	4
MODELO	2013		
COLOR	NEGRO CARBONO		
SERVICIO	PARTICULAR		
CLASE DE VEHICULO	CAMIONETA		
TIPO CARROCERIA	WAGON		
COMBUSTIBLE	GASOLINA		
CAPACIDAD T.P.T.U.	5		
NÚMERO DE MOTOR	COL157680		
NÚMERO DE CHASIS	3GNCJ8CE8DL157680		
NÚMERO DE CHASIS	3GNCJ8CE8DL157680		
PROPIETARIO	AUTO SAS		
CERTIFICACION	NIT 901037718		

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR	Original	☒
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
SERIAL	Original	☐
	Regrabado	☐
	Grabado	☐
CHASIS	Original	☒
	Regrabado	☐
	Grabado	☐

Fabán Muñoz Angulo
 Técnico en Sistemas de Identificación
COLSERAUTO

**OBSERVACIONES**

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma
 Agente (R)
 Técnico en identificación de automotores

COLSERAUTO

Firma Cliente
 CC

Bogotá Morato: Calle 98A # 49C - 15 / P.B. (571) 345 2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127:
 Bogotá Morato: Calle 98A # 49C - 15 / P.B. (571) 345 2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127:
 Bogotá Morato: Calle 98A # 49C - 15 / P.B. (571) 345 2121 / FAX (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127:



DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2013
TIPO	TRACKER	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	NEGRO	CILINDRAJE	1796
COD. FASEC.	01606223	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	CDL157680	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3GNCJ8CE8DL157680	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3GNCJ8CE8DL157680	ORDEN	1433
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	160784

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	NA

FECHA:	27/09/2025	PLACA:	MST136
ATENDIDO PARA:			
Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632883799	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	AUTO SAS
IDENTIFICACION	9010377188
DIRECCION	CL 15 20 77
TELEFONO	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 36.600.000
V/R COLSERAUTO	\$ 36.600.000
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	NO FUNCIONA *
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapicería asientos	REGULAR *
Estado tapicería techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	ALERTA ENCENDIDA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	REGULAR *
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	REGULAR *

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------

CERTIFICADO**COLSERAUTO S.A.**

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A.

FECHA:	27/09/2025	PLACA	MST136
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	2
No. ORDEN	1632883799	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDA	\$ 36.600.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 36.600.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 0	No. RECIBO	0
TIEMPO	132	FORMA DE PAGO	30

ReInspección

REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	

SOLICITUD DE SERVICIO

No. SOLICITUD	1433	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	25/09/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A.

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501

VEHICULO

COLSERAUTO S.A.

Placa	MST136	Clase	CAMIONETA PASAJ.
Modelo	2013	Marca	CHEVROLET
Código Fasecolda	01606223	No. Chasis	3GNCJ8CE8DL157680
Kilometraje	160784	No. Serie	3GNCJ8CE8DL157680
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	CDL157680
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1796
Tipo Caja	TIPTRONICA	Nacionalidad	MEX
Color	NEGRO	Tipo carroceria	MONOVOL
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	TRACKER
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A.

  		
Deficiente	Aceptable	Optimo
LATONERIA	64%	
PINTURA	60%	
VIDRIOS	100%	
CHASIS	100%	
TAPICERIA	100%	
FUGAS FLUIDO	91%	
IDENTIFICACIÓN	100%	

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	Si
		FUGA ACEITE CARTER	Si
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Golpe Medio
		GUARDAFANGO	Sumido
		PUERTA DEL.	Regular
		PUERTA TRAS.	Regular
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Malo
		CAPOT	Regular
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Arreglo Regular
		GUARDAFANGO	Arreglo Malo
		PUERTA DEL.	Arreglo Malo
		PUERTA TRAS.	Arreglo Malo
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Arreglo Regular
		PLATON	NA
		TAPA BAUL/COMP.	Arreglo Regular
	VISTA SUPERIOR	CAPOTA	Regular
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Plana

		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	BOCELES	NA
		LLANTA DEL.	50
		LLANTA TRAS.	70
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	REGULAR
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	NA
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	REGULAR
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	NA
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERA IZQ.	Golpe Medio
		ESTADO TIJERAS	REGULAR
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	SIN FUGA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	FUGA CONTINUA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	REGULAR
		ESTADO TAPICERIA TECHO	REGULAR
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	NA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	ALERTA ENCENDIDA
	VISTA IZQUIERDA	BOCELES	NA
		LLANTA DEL.	50
		LLANTA TRAS.	70
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	BUENO
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	BUENO
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	REGULAR
		ESTADO SOPORTE MOTOR	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	FUERA DE NIVEL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	FUERA DE NIVEL
		TENSION CORREAS	BUENO
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
		STOP DER.	Talco Fisurado
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 7 a 8



MARCAÇION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC		
DETALLE DEL SERVICIO		
Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
IMPRONTAS	VERONICA VERA FERNANDEZ	27/09/2025 8:03:29 a.m.
RUNT	ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA	27/09/2025 8:03:29 a.m.
FOTOS	KEVIN ESTEBAN MOSCOSO MEDINA	27/09/2025 8:03:29 a.m.
PISTA	FELIX MARIO HERRERA	27/09/2025 8:03:29 a.m.

PERITAJE COMERCIAL	FELIX MARIO HERRERA	27/09/2025 8:03:29 a.m.
VISUAL LIVIANOS	FELIX MARIO HERRERA	27/09/2025 8:03:29 a.m.
OBSERVACIONES	FELIX MARIO HERRERA	27/09/2025 8:03:29 a.m.
NOVEDADES	FELIX MARIO HERRERA	27/09/2025 8:03:29 a.m.
ACCESORIOS	FELIX MARIO HERRERA	27/09/2025 8:03:29 a.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
COPAS				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ENCENDEDOR				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
RADIO				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
SPOILER				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
TWITER				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	OTROS	SENSOR DE REVERSA	NA	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OTROS			1	\$ 0



NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ



OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	VH PRESENTA MALOS ACABADOS EN LATONERÍA, PINTURA DETERIORADA, FUGA POR CÁRTER, UNIÓN CAJA, NO PRESENTA PASO RUEDA DELANTERA DERECHA, Y TAPA DEPOSITO LIMPIA PARABRISAS. TESTIGO FALLA MOTOR EN ALERTA, TAPICERÍA MANCHADA, EXPLORADORA IZQUIERDA Y LUZ BAJA MALOS, AIRE ACONDICIONADO DEFICIENTE, PALANCA DE CAMBIOS DETERIORADA, PITO MALO, PALANCA APERTURA CAPO MALA.	FELIX MARIO HERRERA



PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg



COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi



DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro



PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES



Deficiente

Aceptable

Optimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1433		
Fecha de Expedición:	27/09/2025	Hora:	08:38

Aspecto del Vehículo

Placa:	MST136
Marca:	CHEVROLET
Línea:	TRACKER
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	NEGRO
Cilindraje (cc):	1796
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	27/09/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3GNCJ8CE8DL157680
Número de Serie:	3GNCJ8CE8DL157680
Número de motor:	CDL157680
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2013

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico