



FECHA: 26/09/2025		PLACA:	MWS540
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros			
No.INSPECCION: 1632883549		ROMBO: 23	
CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR			
ASEGURABLE:		NO	

D
A
T
O
S

MARCA	DODGE	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2013
TIPO	JOURNEY	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2360
COD. FASEC.	02406043	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	**	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3C4PDCAB9DT538192	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3C4PDCAB9DT538192	ORDEN	1434
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	124429		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		


ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave:	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad:	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel:	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLDA	\$ 41.700.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 41.700.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 180.000		

LATONERIA	#####	82%
PINTURA	#####	80%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERIA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	98%
IDENTIFICACION	#####	100%
	0% Deficiente	60% Aceptable
		90% Optimo
		100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION. VALOR FASECOLDA, SEGUN LA GUIA 346 DE JUNIO DEL 2025. ESTE INFORME CONTIENE IDENTIFICACIONES DE SEGURIDAD. EN CASO DE QUE USTED ESTE COMPRANDO UN VEHICULO CON ESTE DOCUMENTO SUMINISTRADO POR PARTE DE TERCEROS CONFIRME LA INFORMACION DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SEDES Y/O VERIFIQUE QUE PRESENTE EL SELLO DE SEGURIDAD.

E
S
T
A
D
O

G
E
N
E
R
A
L



Observaciones: NO. CAUSAL RECHAZO: VEHICULO PRESENTA TESTIGO DE AIRBAG ENCENDIDO. BASE DE COMPRESOR DE AIRE NO ORIGINAL, AIRE NO ENFRÍA, BOCELES Y RINES RAYADOS, FOCOS DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA, TESTIGO DE PRESIÓN DE LLANTAS ENCENDIDO, TAPICERÍA SUCIA, FUGA POR CÁRTER. SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN., , SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

A
C
C
E
S
O

O
R
I
O
S

					✓ ORIGINAL ● OPCIONAL ✗ NO TIENE																			
								✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
								✓	✓	●	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗		
	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR																			
	PELICULA DE SEGURIDAD		OPCIONAL OPCIONAL	1	\$ 180.000																			
	LLANTAS		OPCIONAL R17	4	\$ 0																			


F
R
E
N
O
S

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
0% - 49% Deficiente
50% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo

FRENO DE MANO



0% - 39% Deficiente

RUEDAS TRASERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo

S
U
S
P
E
N
S
I
O
N

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION
0% - 39% Deficiente
40% - 60% Aceptable
61% - 100% Optimo

Observaciones:


A
L
I
N
E
A
C
I
O
N

Y

L
L
A
N
T
A
S

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39% Deficiente
40% - 70% Aceptable
71% - 100% Optimo



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRO
0m a 5m Optimo
5m a 10m Aceptable
10m a (+) Deficiente

Observaciones:

F
O
T
O
S

V
E
H
I
C
U
L
O

MARCA DODGE

CLASE CAMIONETA PASAJ.

TIPO JOURNEY



26/09/2025




26/09/2025



26/09/2025



26/09/2025



26/09/2025



26/09/2025



FECHA: 26/09/2025 PLACA: MWS540
 ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros
 No.INSPECCION: 1632883549 ROMBO: 23
 CENTRO DE INSPECCION: CDA CALI SUR
 ASEGURABLE: NO

MARCA	DODGE	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2013
TIPO	JOURNEY	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2360
COD. FASEC.	02406043	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	**	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3C4PDCAB9DT538192	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3C4PDCAB9DT538192	ORDEN	1434
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	124429		

ASEGURADORA	AUTO SAS	
SUCURSAL	PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave
NOMBRE	AUTO SAS	
IDENTIFICACION	9010377188	Edad
DIRECCION	CL 15 20 77	
PROFESION	OTROS	Tel 3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0	
V/R FASECOLD	\$ 41.700.000	
V/R COLSERAUTO	\$ 41.700.000	
V/R ACCESORIOS		

NO. CAUSAL RECHAZO: VEHICULO PRESENTA TESTIGO DE AIRBAG ENCENDIDO. BASE DE COMPRESOR DE AIRE NO ORIGINAL, AIRE NO ENFRÍA, BOCELES Y RINES RAYADOS, FOCOS DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA, TESTIGO DE PRESIÓN DE LLANTAS ENCENDIDO, TAPICERÍA SUCIA, FUGA POR CÁRTER. SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN., , SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS, SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,



MARCA	DODGE	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	MODELO	2013
TIPO	JOURNEY	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2360
COD. FASEC.	02406043	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	**	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3C4PDCAB9DT538192	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3C4PDCAB9DT538192	ORDEN	1434
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	124429		
ENVIADO A	CALLE 9 # 44-82		

FECHA:	26/09/2025	PLACA:		MWS540
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1632883549	ROMBO:	23	
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR			
ASEGURABLE:	NO			

ASEGURADORA	AUTO SAS		
SUCURSAL	PRINCIPAL		
INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA	Clave	
NOMBRE	AUTO SAS		
IDENTIFICACION	9010377188	Edad	
DIRECCION	CL 15 20 77		
PROFESION	OTROS	Tel	3004929989
V/R CLIENTE	\$ 0		
V/R FASECOLD	\$ 41.700.000		
V/R COLSERAUTO	\$ 41.700.000		
V/R ACCESORIOS	\$ 180.000		

LOS ACCESORIOS Y SUS
VALORES AQUI LISTADOS SON
ASEGURABLES DEPENDIENDO
DE LAS POLITICAS DE LAS
COMPAÑIAS

ACCESORIOS

DESCRIPCION	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL OPCIONAL	1	180000.00
LLANTAS	OPCIONAL R17	4	0.00

ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ

INSPECTOR:

FIRMA CLIENTE: _____

C.C:

LA INSPECCION REALIZADA AL VEHICULO SERVIRA DE BASE PARA LA ACEPTACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA Y NO IMPLICA COBERTURA INMEDIATA DEL MISMO

COLSERAUTO**INFORME TÉCNICO**

2066176

FECHA:	26/09/2025	No. Informe	1632883549
PLACA:	MWS540	Ciudad	CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	DODGE	NO. SERIE	3C4PDCAB9DT538192
CLASE	CAMIONETA PASAJ.	NO. CHASIS	3C4PDCAB9DT538192
TIPO	JOURNEY		
MODELO	2013		
NACIONALIDAD	MEX		
COLOR	GRIS		
CURRULAJE			
NO. MOTOR			
NO. SERIE			
NO. CHASIS			

DOCUMENTOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034380015

PLACA: MWS540 MARCA: DODGE LÍNEA: JOURNEY SE SERVICIO: PARTICULAR
CURRULAJE DE: 2.400 COLOR: GRIS TORMENTA
CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA TIPO CARROCERIA: WAGON COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD: 5
NÚMERO DE MOTOR: REG. VIN: 3C4PDCAB9DT538192
NÚMERO DE SERIE: REG. NÚMERO DE CHASIS: 3C4PDCAB9DT538192
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: AUTO S.A.S. IDENTIFICACIÓN: NIT 901037718

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ***** BUNDAJE: ***** POTENCIA HP: 173
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 192012000089751 FECHA IMPORT: 20/11/2012 PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *****
FECHA MATRICULA: 06/02/2013 FECHA EXP. LIC. TTO: 21/05/2025 FECHA VENCIMIENTO: *****
ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA MCPAL TTO CALI

IDENTIFICACIÓN: L107003960964

CONCEPTO E IMPRONTAS

MOTOR Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

SERIAL Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

CHASIS Original ☐
Regrabado ☐
Grabado ☐

3C4PDCAB9DT538192

OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma _____
Agente (R) _____
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente _____
CC _____

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-FO-015
Versión 3.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 245 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá
Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Americas: Calle 17 # 43-60 - 23 Barr
Aranda: calle 17 # 62-42 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barr
PBX: (573) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 36
- Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (57
- Bucaramanga Vehículos Pesados: Km. 2 Autopista Grón-Bucaramanga Cel. 321
Medellin Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (604) 205
589 8464 Cel 313 395 4716 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA H
/ PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur:
9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. El Libertador #
3202324022 - Cartagena: Cra 81B 24 246 Cel 3214985603
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTEN EN WWW.COLSERAUT



DATOS

MARCA	DODGE	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMIONETA PASAJ	MODELO	2013
TIPO	JOURNEY	CARROCERIA	MONOVOL
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2360
COD. FASEC.	02406043	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	**	NACIONALIDAD	MEX
No. CHASIS	3C4PDCAB9DT538192	TIPO CAJA	TIPTRONICA
No. SERIAL	3C4PDCAB9DT538192	ORDEN	1434
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	124429

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTES BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

FECHA:

26/09/2025

PLACA:

MWS540

ATENDIDO PARA:

Compañía de Seguros

No.INSPECCION:

1632883549

ROMBO:

23

CENTRO DE INSPECCION:

CDA CALI SUR

ASEGURABLE:

No Aplica

NOMBRE

AUTO SAS

IDENTIFICACION

9010377188

DIRECCION

CL 15 20 77

TELEFONO

3004929989

V/R CLIENTE

\$ 0

V/R FASECOLDIA

\$ 41.700.000

V/R COLSERAUTO

\$ 41.700.000

V/R ACCESORIOS

\$ 180.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	ALERTA ENCENDIDA *
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	REGULAR
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	REGULAR *
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO

Estado tubería frenos	BUENO
-----------------------	-------

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 425796

Fecha Expedición: 26 9 2025 Hora: 11:58 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

10034380016

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA MCPAL TTO CALI

Fecha matrícula

2/6/2013

PLACA

MWS540

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

Número VIN

3C4PDCAB9DT538192

Número de motor

-

Número de chasis

3C4PDCAB9DT538192

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

DODGE

Línea

JOURNEY SE

Modelo

2013

Color

GRIS TORMENTA

Cilindraje

2400

Carrocería

WAGON

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

Peso bruto vehicular

2381

País de origen

SIN IDENTIFICAR

Días matriculados

4615

Número de registro

145935678

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

NO

Tiene gravamen

NO

Identificador de carrocería

234

Identificador de color

2012

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CDA PASOANCHO SAS	5/19/2025	5/19/2026	SI
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	3/19/2023	3/19/2024	NO
CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMC	2/17/2022	2/17/2023	NO
CDA AJUSTEV S.A.	2/17/2021	2/17/2022	NO
IVESUR COLOMBIA CALI	2/19/2020	2/19/2021	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	VIGENTE	5/16/2025
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
5/16/2026	5/17/2025	91413671

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE	3/18/2023
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
3/18/2024	3/19/2023	32927435

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	NO VIGENTE	1/31/2022
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
2/18/2023	2/19/2022	152300660450100

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Entidad expide Soat

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S A

Fecha vencimiento

2/18/2022

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

2/19/2021

Fecha expedición

2/18/2021

Número póliza

80252174

Entidad expide Soat

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha vencimiento

2/18/2021

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha vigencia

2/19/2020

Fecha expedición

2/18/2020

Número póliza

13685200023100

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
AUTO S.A.S	NIT	901037718	5/21/2025	
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA	NIT	900628110	2/26/2024	5/21/2025
EDIDSON DAVID CARDENAS CARPETA	Cédula Ciudadanía	1070973971	4/20/2022	2/26/2024
AUTOEXPO CONCESIONARIO S.A.S	NIT	800167910	2/11/2022	4/20/2022
AMERICAS CAR GROUP COLOMBIA S.A.S	NIT	901198783	2/4/2022	2/11/2022
SOLANILLY YEANNETH DEL CASTILLO ROJAS	Cédula Ciudadanía	52562363	4/18/2018	2/4/2022
NIDIA ROSA CAÑAS LARRAHONDO	Cédula Ciudadanía	31902911	2/6/2013	4/18/2018

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud

267550824

Fecha de registro

5/20/2025

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

267554470

Fecha de registro

5/19/2025

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

CDA PASOANCHO SAS

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

230933256

Fecha de registro

2/23/2024

Estado de solicitud

AUTORIZADA

Entidad

STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE LEVANTAMIENTO ALERTA, TRÁMITE TRASPASO,

Número de solicitud

206531996

Fecha de registro

3/19/2023

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

Descripción del trámite

Trámite revision tecnico mecanica,

Número de solicitud

172913118

Fecha de registro

4/20/2022

Estado de solicitud

APROBADA

Entidad

STRIA MCPAL TTO CALI

Descripción del trámite

TRÁMITE TRASPASO, TRÁMITE CERTIFICADO TRADICIÓN, TRÁMITE INSCRIPCIÓN ALERTA,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN

COLSERAUTO S.A

FECHA:	26/09/2025	PLACA	MW5540
COMPAÑÍA	AUTO SAS	ROMBO	23
No. ORDEN	1632883549	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA CALI SUR [CALI]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 9 # 44-82
VALOR FASECOLDA	\$ 41.700.000	INTERMEDIARIO	DARIOZULUAGA []
VALOR COLSERAUTO	\$ 41.700.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 180.000	No. RECIBO	0
TIEMPO	280	FORMA DE PAGO	30
ReInspección			
REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	
SOLICITUD DE SERVICIO			
No. SOLICITUD	1434	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	DARIO ZULUAGA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	25/09/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE

COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTO SAS	No. Identificación	NIT NIT: 9010377188
Apellidos		E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CL 15 20 77
Ciudad	ARMENIA	Teléfono	3004929989
Edad		Fecha Creación	9/08/2024
Sexo	M	Código	1125501

VEHICULO

COLSERAUTO S.A

Placa	MW5540	Clase	CAMIONETA PASAJ.
Modelo	2013	Marca	DODGE
Código Fasecolda	02406043	No. Chasis	3C4PDCAB9DT538192
Kilometraje	124429	No. Serie	3C4PDCAB9DT538192
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	**
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	2360
Tipo Caja	TIPTRONICA	Nacionalidad	MEX
Color	GRIS	Tipo carroceria	MONOVOL
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	JOURNEY
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL

COLSERAUTO S.A

☹️ 😊 😊		
Deficiente	Aceptable	Optimo
LATONERIA	82%	
PINTURA	80%	
VIDRIOS	100%	😊
CHASIS	100%	😊
TAPICERIA	100%	😊
FUGAS FLUIDO	98%	😊
IDENTIFICACIÓN	100%	😊

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	Si
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Arreglo Regular
		PUERTA DEL.	Sumido
		PUERTA TRAS.	Arreglo Regular
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Regular
		CAPOT	Rayon
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Rayon
		GUARDAFANGO	Golpe Medio
		PUERTA DEL.	Sumido
		PUERTA TRAS.	Rayon
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Regular
		PLATON	NA
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Plana
		VIDRIOS DEL.	Eléctricos
		VIDRIOS TRAS.	Eléctricos
	VISTA DERECHA	PUERTA DEL.	70

		LLANTA TRAS.	70
	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	REGULAR
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	REGULAR
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	FUGA CONTINUA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractivil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	REGULAR
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	FUNCIONA
		TESTIGO AIR BARG	ALERTA ENCENDIDA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	70
		LLANTA TRAS.	70
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NA
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	BUENO
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO SOPORTE MOTOR	BUENO
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	FUERA DE NIVEL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	FUERA DE NIVEL
		TENSION CORREAS	BUENO
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NORMAL
	VISTA POSTERIOR	STOP IZQ.	Parcial Fisurado
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	N/A
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 4



MARCAÇION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehiculo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L.C BASIC		
DETALLE DEL SERVICIO		
Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
IMPRONTAS	ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA	26/09/2025 11:47:02 a.m.
RUNT	ISABEL CRISTINA ZUÑIGA PARRA	26/09/2025 11:47:02 a.m.
PISTA	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	26/09/2025 11:47:02 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	26/09/2025 11:47:02 a.m.
VISUAL LIVIANOS	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	26/09/2025 11:47:02 a.m.
OBSERVACIONES	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	26/09/2025 11:47:02 a.m.
NOVEDADES	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	26/09/2025 11:47:02 a.m.
ACCESORIOS	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ	26/09/2025 11:47:02 a.m.
FOTOS	KEVIN ESTEBAN MOSCOSO MEDINA	26/09/2025 11:47:02 a.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
LLANTAS	OPCIONAL		R17	4	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL		OPCIONAL	1	\$ 180.000

NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

SEGURIDAD PASIVA AFECTADA

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN

PINTURA PRESENTA IMPUREZAS

PINTURA PRESENTA GOLPES DE PIEDRAS

SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

NO SE REALIZAN PRUEBAS A LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA O TRIPTRONICA, SE SUGIERE REALIZAR SU VERIFICACION EN TALLERES ESPECIALIZ

PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	NO. CAUSAL RECHAZO: VEHICULO PRESENTA TESTIGO DE AIRBAG ENCENDIDO. BASE DE COMPRESOR DE AIRE NO ORIGINAL, AIRE NO ENFRÍA, BOCELES Y RINES RAYADOS, FOCOS DE OXIDACIÓN EN PARTE BAJA, TESTIGO DE PRESIÓN DE LLANTAS ENCENDIDO, TAPICERÍA SUCIA, FUGA POR CÁRTER. SE SUGIERE MANTENIMIENTO POR KM, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN.	ANDRÉS FELIPE YUNDA MARTINEZ

PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro

PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES

Deficiente

Aceptable

Optimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje

CONCEPTO TÉCNICO DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN


Fecha:	26/09/2025	Ciudad:	CALI
Placa:	MWS540	Centro de Servicio:	CDA CALI SUR

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	DODGE	NOMBRE	AUTO SAS
MODELO	2013	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	9010377188
N° DE MOTOR	**	DIRECCIÓN	CL 15 20 77
N° SERIE	3C4PDCAB9DT538192	TELEFONO	3004929989
N° CHASIS	3C4PDCAB9DT538192		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

OBSERVACIONES



tecnico.improntas@colserauto.com
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

tecnico.improntas@colserauto.com | PBX: 7452121
 Esta información no remplace ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
 La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
 Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
 Todos los derechos reservados.

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

N° SOLICITUD:	1434		
Fecha de Expedición:	26/09/2025	Hora:	11:54

Aspecto del Vehículo

Placa:	MWS540
Marca:	DODGE
Línea:	JOURNEY
Clase:	CAMIONETA PASAJ.
Tipo Carrocería:	MONOVOL
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	2360
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	AUTO SAS
Id Solicitante:	9010377188
Fecha Informe:	26/09/2025
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	3C4PDCAB9DT538192
Número de Serie:	3C4PDCAB9DT538192
Número de motor:	**
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2013

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Observaciones Generales

Responsable Central de Control Técnico